



CITROEN Nv C4 Cactus societe BlueHDi 1: FJ-809-PM

N° Chassis:	VF70BYHYJKE533914	Version:	
1ère MEC:	21/08/2019	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	142801	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Blanc
Boîte:	MAN 6 VIT	Nature de peinture	Opaque
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Aluminium
Entretien	OK	Couleur tableau de bord	Noir
Moteur fonctionnant	Oui		
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	2		
Nombre appuis-têtes	2		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule société		

Options

Nbre clés total	2	Radio	
Nbre clés télécommandes	1	Accoudoir central AV	
GPS		Cache bagages	
Vitres électriques AV		Radar parking AR	
Régulateur de vitesse		Camera de recul	
Volant multifonctions		Revêtement de siège	Tissu / Autre
Volant cuir			
Couleur correcte ?			
Couleur correcte ?	blanc		
Immatriculation correcte ?			
VIN correct ?			
Type de climatisation	Clim. automatique		

Degré d'usure

205/55/16/91 V				
Pneus été:	AVG	Michelin: 4,2 mm	AVD	Michelin: 3,3 mm
	ARG	Michelin: 5,3 mm	ARD	Michelin: 4,9 mm
Profondeur de pneu AVG		4.2		
Profondeur de pneu AVD		3.3		
Profondeur de pneu ARG		5.3		
Profondeur de pneu ARD		4.9		
Taille de pneu AVG		205/55 R 16 91 V		
Taille de pneu AVD		205/55 R 16 91 V		
Taille de pneu ARG		205/55 R 16 91 V		
Taille de pneu ARD		205/55 R 16 91 V		
Type de pneu AVG		Eté		
Type de pneu AVD		Eté		
Type de pneu ARG		Eté		
Type de pneu ARD		Eté		
Marque de pneu AVG		261		
Marque de pneu AVD		261		
Marque de pneu ARG		261		
Marque de pneu ARD		261		

Matériel de secours

Galette	Oui	Cric	Oui
---------	-----	------	-----

Revêtement assise siège AVG, Tache, Nettoyer



Revêtement assise siège AVD, Tache, Nettoyer



Tapis de sol AV, Déchirure, Réparer/remplacer (montant forfaitaire)



Joint de porte AVG, Déchirure, E - Remplacer



Pneu AVD, Hors tolérance, E - Remplacer



Garnit. couvercle AR, Griffe(s), Acceptable

