

Détails véhicule

VIN	VR3USHNSK PJ595909	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GM-501-TK	Modèle	2008 ALLURE PT 130 S&S BVM6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	17/03/2023	Année	2023	Couleur	NOIR PERLA NERA
Odometre	32 874 km	Cylindrée	-	Capitonnage	A6FX
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	126
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	29/07/2024	Parc	HORDAIN
-------------------	------------	------	---------



Equipements génériques

Eléments amovibles


Outillage de bord	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Continental 215/60/17 H Été 4.5 mm



Continental 215/60/17 H Été 4.5 mm



Continental 215/60/17 H Été 5.0 mm

Continental 215/60/17 H Été 5.0 mm

Dommages

1



Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Extension d'aile
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

3




Elément	Spoiler
Position	Avant
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Echange

4




Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

5




Elément	Grille de pare-chocs
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

6




Elément	Capot
Position	-
Dommages	Eclat
Intensité	-
Opération	Réparation

7




Elément	Pare-brise
Position	-
Dommages	Eclat
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

8



Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

9



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuAVG Continental 215/60/17 H 4.5 Mm
 PneuARD Continental 215/60/17 H 5.0 Mm
 PneuAVD Continental 215/60/17 H 4.5 Mm
 PneuARG Continental 215/60/17 H 5.0 Mm