

Détails véhicule

VIN	VF72RHNPM P4094326	Marque	CITROËN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GN-363-JB	Modèle	C3 AIRCRO PT110 S&S BVM6 SHINE PK	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	14/04/2023	Année	2023	Couleur	NOIR PERLA NERA
Odometre	9 305 km	Cylindrée	-	Capitonnage	TISSU MICA GREY
Carburant	Essence	Carrosserie	SUV	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	136
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	15/11/2023	Parc	CERTINES
-------------------	------------	------	----------



Equipements génériques

Eléments amovibles


Plage arrière	✓
Compresseur kit secours	✗
Recharge kit secours	✗

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Révision	✓
Forfait carburant	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Bridgestone 215/50/17 H Eté 5.5 mm



Bridgestone 215/50/17 H Eté 5.4 mm



Bridgestone 215/50/17 H Eté 7.0 mm

Bridgestone 215/50/17 H Eté 7.0 mm

Dommages

1





Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

3		Elément	Pare-choc complet	4		Elément	Nettoyage intérieur
		Position	Arrière Droit			Position	-
		Dommages	Rayure			Dommages	Non réalisé
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Lustrage			Opération	Forfait

Commentaires

PneuARG Bridgestone 215/50/17 H 7.0 Mm
PneuAVG Bridgestone 215/50/17 H 5.5 Mm
PneuARD Bridgestone 215/50/17 H 7.0 Mm
PneuAVD Bridgestone 215/50/17 H 5.4 Mm