








Détails véhicule					
VIN	VR3USHNK8 SJ664840	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	HD-016-ED	Modèle	2008 STYLE 100 CH BVM6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	24/04/2025	Année	2025	Couleur	NOIR PERLA NERA
Odometre	26 263 km	Cylindrée	-	Capitonnage	AQFX
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	128
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	11/02/2026	Parc	TOULOUSE
-------------------	------------	------	----------











Equipements génériques	Eléments amovibles	Documents techniques
Climatisation auto. <input checked="" type="checkbox"/>	Compresseur kit secours <input checked="" type="checkbox"/>	Porte documents <input checked="" type="checkbox"/>
Régulateur de vitesse <input checked="" type="checkbox"/>	Recharge kit secours <input checked="" type="checkbox"/>	Manuel d'utilisation <input checked="" type="checkbox"/>
Radars de recul <input checked="" type="checkbox"/>	Plage arrière <input checked="" type="checkbox"/>	Carnets de bord <input checked="" type="checkbox"/>
Caméra de recul <input checked="" type="checkbox"/>		Double clefs <input checked="" type="checkbox"/>


Pneumatiques

Goodyear 215/65/16 H Eté 6.0 mm







Goodyear 215/65/16 H Eté 6.0 mm












Goodyear 215/65/16 H Eté 6.6 mm



Goodyear 215/65/16 H Eté 6.0 mm



Dommages							
1		Elément	Double clefs	2		Elément	Tapis
		Position	-			Position	Avant Gauche
		Dommages	Manquant			Dommages	Brûlé
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)			Opération	Smart Repair
3		Elément	Porte	4		Elément	Porte
		Position	Avant Gauche			Position	Arrière Gauche
		Dommages	Enfoncement			Dommages	Enfoncement
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Smart Repair			Opération	Echange

<p>5</p>  <p>● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Extension d'aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Extension d'aile	Position	Arrière Gauche	Dommages	Manquant	Intensité	-	Opération	Echange	<p>6</p>  <p>● ● ● ● ● ●</p>	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation
Elément	Extension d'aile																						
Position	Arrière Gauche																						
Dommages	Manquant																						
Intensité	-																						
Opération	Echange																						
Elément	Aile																						
Position	Arrière Gauche																						
Dommages	Enfoncement																						
Intensité	-																						
Opération	Réparation																						
<p>7</p> 	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Enjoliveur 17"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Enjoliveur 17"	Position	Arrière Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	<p>8</p> 	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Baguette de Pare-choc</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Baguette de Pare-choc	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Elément	Enjoliveur 17"																						
Position	Arrière Gauche																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																						
Elément	Baguette de Pare-choc																						
Position	Arrière																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																						
<p>9</p> 	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture												
Elément	Prise en charge																						
Position	-																						
Dommages	-																						
Intensité	-																						
Opération	Peinture																						

Commentaires

PneuARG Goodyear 215/65/16 H 6.6 Mm
 PneuAVG Goodyear 215/65/16 H 6.0 Mm
 PneuARD Goodyear 215/65/16 H 6.0 Mm
 PneuAVD Goodyear 215/65/16 H 6.0 Mm