


## Détails véhicule

VIN	VR7BBYHZB PE025421	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GN-469-MD	Modèle	C4 BHDI130 S&S EAT8 FEEL PK	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	21/04/2023	Année	2023	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	26 583 km	Cylindrée	-	Capitonnage	INCONNUE
Carburant	Diesel	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	130
Portes	5	Vitesses	4		

## Détails d'évaluation

Date d'évaluation	10/06/2025	Parc	WALON BOUCHAIN
-------------------	------------	------	----------------



## Equipements génériques


## Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Outils de bord	✓
Plage arrière	✓

## Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

## Pneumatiques



## Dommages

1




Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Jante alu 18"
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair


3



●●


Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

4




Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

5



Elément	Béquet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

6



●●

Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

### Commentaires

PneuARG Goodyear 195/60/18 H 6.0 Mm  
 PneuAVD Goodyear 195/60/18 H 5.6 Mm  
 PneuAVG Goodyear 195/60/18 H 5.8 Mm  
 PneuARD Goodyear 195/60/18 H 6.0 Mm