



PEUGEOT Expert Premium Long 2 0L BlueH: FV-646-PM

N° Chassis:	VF3VFAHKKL7053332	Version:	
1ère MEC:	4/12/2020	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	55618	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Camionnette	Couleur carrosserie	Blanc
Boîte:	MAN 6 VIT	Nature de peinture	Opaque
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Tôle
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	3		
Nombre appuis-têtes	3		
Type de jantes (montées)	Tôle		
Catégorie	Vehicule utilitaire		

Options

Nbre clés total	2	Attache remorque	
Nbre clés télécommandes	1	Radio	
GPS		Accoudoir central AV	
Vitres électriques AV		Radar parking AR	
Régulateur de vitesse		Galerie de toit	
Volant multifonctions		Porte latérale coulissante Droite	
Couleur correcte ?		Revêtement de siège	Semi-cuir
Couleur correcte ?	blanc		
Type de climatisation	Clim. manuelle		

Degré d'usure

215/65/16/104 T				
Pneus été:	AVG	Michelin: 3,3 mm	AVD	Michelin: 2,8 mm
	ARG	Michelin: 6,5 mm	ARD	Michelin: 5,8 mm
Profondeur de pneu AVG				3.3
Profondeur de pneu AVD				2.8
Profondeur de pneu ARG				6.5
Profondeur de pneu ARD				5.8
Taille de pneu AVG				215/65 R 16 104 T
Taille de pneu AVD				215/65 R 16 104 T
Taille de pneu ARG				215/65 R 16 104 T
Taille de pneu ARD				215/65 R 16 104 T
Type de pneu AVG				Eté
Type de pneu AVD				Eté
Type de pneu ARG				Eté
Type de pneu ARD				Eté
Marque de pneu AVG				261
Marque de pneu AVD				261
Marque de pneu ARG				261
Marque de pneu ARD				261

Matériel de secours

Roue de secours	Oui	Cric	Oui
Soufflet levier de vitesse, Trou, E - Remplacer			



Bas de caisse int ARD, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)




Pneu AVG, Hors tolérance, E - Remplacer



Pneu AVD, Hors tolérance, E - Remplacer



Aile AVG, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte AVG, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Optique AVD, Griffe(s), Lustrage



Pare-chocs AV, Déformé / Forcé, LI - Réparer et peindre (complet)



Joint de coffre/hayon, Déchirure, E - Remplacer



Carrosserie, Pas d'origine, Délettrage



Antenne, Manque, E - Remplacer



Pavillon, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)

