



PEUGEOT Nouveau SUV 3008 Allure Pack H: GF-816-HC

N° Chassis:	VF3M4DGZUNS032601	Version:	
1ère MEC:	21/03/2022	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	69724	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Gris
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Gris Foncé
Carburant:	Hybride rechargeable	Type de jantes (montées)	Aluminium
Entretien	PAS OK	Couleur tableau de bord	Gris Foncé
Moteur fonctionnant	Oui		
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Radio	
Nbre clés télécommandes	2	Accoudoir central AV	
GPS		Cache bagages	
Vitres électriques AV		Phares Xenon/LED/Laser	
Vitres électriques AR		Radar parking AV	
Régulateur de vitesse		Radar parking AR	
Volant multifonctions		Camera de recul	
Volant cuir		Revêtement de siège	Tissu / Autre
Plaque info présente			Sémi-cuir
Couleur correcte ?			
Couleur correcte ?	gris		
Immatriculation correcte ?			
VIN correct ?			
Type de climatisation	Clim. automatique		

Pneu

225/55/18/102 V			
Pneus été:	AVG	Michelin: 1,3 mm	AVD Michelin: 1,4 mm
	ARG	Uniroyal: 5,8 mm	ARD Uniroyal: 3,8 mm
Profondeur de pneu AVG			1.3
Profondeur de pneu AVD			1.4
Profondeur de pneu ARG			5.8
Profondeur de pneu ARD			3.8
Taille de pneu AVG			225/55 R 18 102 V
Taille de pneu AVD			225/55 R 18 102 V
Taille de pneu ARG			225/55 R 18 98 V
Taille de pneu ARD			225/55 R 18 98 V
Type de pneu AVG			Eté
Type de pneu AVD			Eté
Type de pneu ARG			Eté
Type de pneu ARD			Eté
Marque de pneu AVG			261
Marque de pneu AVD			261
Marque de pneu ARG			265
Marque de pneu ARD			265

Matériel de secours

Kit réparation	Oui	Compresseur	Oui
Nbr cable de recharge (220V)	0		
Nbr cable de recharge (recharge rapide)	1		

Entretien, Non-conforme, Effectuer



Revêtement assise siège AVG, Tache, Nettoyer



Revêtement assise AR, Tache, Nettoyer



Bas de caisse int ARD, Bosse(s) et griffe(s), Acceptable



Pneu AVG, Hors tolérance, E - Remplacer



Jante alum. AVG bi-ton/polychrome, Griffe(s), Acceptable



[Photo de dommage - 4](#)

Jante alum. ARG bi-ton/polychrome, Griffe(s), Acceptable



Pneu ARD, Hors tolérance, E - Remplacer



Jante alum. ARD bi-ton/polychrome, Griffe(s), E - Remplacer





Pneu AVD, Hors tolérance, E - Remplacer



Jante alum. AVD bi-ton/polychrome, Griffe(s), E - Remplacer



[Photo de dommage - 6](#)



Porte ARG, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte AVG, Griffe(s), Lustrage



Moulure de pare-chocs AV, Cassé, E - Remplacer



Moulure de pare-chocs AV, Déformé / Forcé, Acceptable



Calandre, Cassé, E - Remplacer



Pare-chocs AV, Griffe(s), Lustrage



Porte ARD, Bosse(s) et griffe(s), Acceptable



Moulure d'aile ARD, Griffe(s), Acceptable



Répétiteur D, Griffe(s), Acceptable



Porte AVD, Griffe(s), Lustrage



Câble de recharge (normal), Manque, E - Remplacer



Garnit. couvercle AR, Griffe(s), Acceptable



Coffre / hayon, Griffe(s), Lustrage



Moulure de coffre, Griffe(s), Lustrage



Feu ARD côté coffre, Griffe(s), Acceptable



Moulure de pare-chocs AR, Cassé, E - Remplacer



Coin pare-chocs ARG, Griffe(s), Acceptable

