

Détails véhicule

VIN	VR3USHNSK NJ804303	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GK-250-SB	Modèle	2008 V2 ACTIVE PT 130 S&S BVM6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	24/11/2022	Année	2022	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	36 529 km	Cylindrée	-	Capitonnage	A5FX
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	125
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	14/09/2023	Parc	HORDAIN
-------------------	------------	------	---------



Equipements génériques



Eléments amovibles

Plage arrière	✓
Compresseur kit secours	✗
Recharge kit secours	✗

Documents techniques

Manuel d'utilisation	✗
Carnets de bord	✗
Double clefs	✗

Pneumatiques

Continental 215/65/16 H Eté 4.4 mm		Continental 215/65/16 H Eté 4.2 mm	
Continental 215/65/16 H Eté 4.9 mm		Continental 215/65/16 H Eté 4.6 mm	


Dommages

1



Elément	Manuel d'utilisation
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Carnets de bord
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

3




Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

4



Elément	Compresseur kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)


5



Elément	Recharge kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

●


6



Elément	Pare-brise
Position	-
Dommages	Eclat
Intensité	-
Opération	Smart Repair

● ●


7



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

● ●


8



Elément	Extension d'aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

● ●


9



Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

● ●


10



Elément	Haut de Pare-choc
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

● ●


11



Elément	Bas de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

● ●

12



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

● ●

Commentaires

PneuARG Continental 215/65/16 H 4.9 Mm
 PneuARD Continental 215/65/16 H 4.6 Mm
 PneuAVD Continental 215/65/16 H 4.2 Mm
 PneuAVG Continental 215/65/16 H 4.4 Mm