









Détails véhicule

VIN	VR1J45GFU MY514639	Date d'immatriculation	07/06/2021	Couleur	INCONNUE
Marque	DS	Immatriculation	FZ-645-VC	Odometre	54 079 km
Modèle	DS7 CBK PTECH 180 S&S EAT8 RIVOLI	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	WALON BOUCHAIN				
					
					

Éléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis	✓





Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓
Forfait carburant	✗

Pneumatiques

Barum 235/45/20 W Eté 7.0 mm		Barum 235/45/20 W Eté 7.0 mm	
Goodyear 235/45/20 V Eté 5.5 mm		Goodyear 235/45/20 V Eté 5.1 mm	



Dommages extérieurs

2		Elément	Jante spéciale 20'	3		Elément	Pare-choc complet
		Position	Arrière Droit			Position	Avant Gauche
4		Dommages	Rayure	5		Dommages	Rayure
		Commentaires	-			Commentaires	-
		Elément	Porte			Elément	Aile
		Position	Avant Gauche			Position	Arrière Droit
		Dommages	Enfoncement			Dommages	Enfoncement
		Commentaires	-			Commentaires	-

DEKRA Automotive Solutions

6		Elément	Enjo. montant de porte	7		Elément	Enjo. montant de porte
		Position	Arrière Droit			Position	Avant Droit
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Commentaires	-			Commentaires	-

Autres dommages

1		Elément	Forfait carburant	8		Elément	Prise en charge
		Position	-			Position	-
		Dommages	Manquant			Dommages	-
		Commentaires	-			Commentaires	-

Commentaires

PneuAVD Barum 235/45/20 W 7.0 Mm
 PneuARD Goodyear 235/45/20 V 5.1 Mm
 PneuAVG Barum 235/45/20 W 7.0 Mm
 PneuARG Goodyear 235/45/20 V 5.5 Mm