













OPEL	CORSA	GD201HF

Nº Chassis: VXKUPHMHDM4329446 1ière MEC: 2/12/2021 Kilométrage inspection: 19128 Type carrosserie: Berline Boîte: MAN 5 VIT Transmission: Avant Carburant: Essence Moteur fonctionnant Oui Batterie fonctionnante Oui Véhicule roulant Oui Nbre portes 5 Nbre sièges 5 Nombre appuis-têtes 5 Type de jantes (montées) Aluminium Catégorie

Version: CV fiscaux:

> Puissance KW: Couleur carrosserie Nature de peinture Couleur intérieur Type de jantes (montées) Couleur tableau de bord

Gris Metallisé Gris

Aluminium Noir

Options

Nbre clés total

Nbre clés télécommandes GPS Vitres électriques AV Régulateur de vitesse Volant multifonctions Volant cuir

Couleur correcte ?

Radio 2

Vehicule particulier

Accoudoir central AV Cache bagages Phares Xenon/LED/Laser Radar parking AR Revêtement de siège

AVD

Tissu / Autre

été

Couleur correcte ? gris Type de climatisation Clim, manuelle

195/55/16/87 H

AVG

Degré d'usure

Pneus d'été: Continental: 4,5 mm Continental: 4,6 mm ARD ARG Continental: 5,2 mm Continental: 4,8 mm Profondeur de pneu AVG 4.5 Profondeur de pneu AVD 4.6 Profondeur de pneu ARG 5.2 Profondeur de pneu ARD 4.8 Taille de pneu AVG 195/55 R 16 87 H Taille de pneu AVD 195/55 R 16 87 H Taille de pneu ARG 195/55 R 16 87 H Taille de pneu ARD 195/55 R 16 87 H Type de pneu AVG été Type de pneu AVD été Type de pneu ARG été

Marque de pneu AVG 256 Marque de pneu AVD 256 Marque de pneu ARG 256 Marque de pneu ARD 256

Matériel de secours Kit réparation

Type de pneu ARD

Kit reparation	Oui Compresseur	Oui
Coût total hors TVA	ût total hors TVA	
Revêtement assise siège AVG, Déchirure, Réparer/rempl. (montant forfaitaire)		96,00



Intérieur, Sale, Nettoyage chimique

150,00











Ciel de toit, Brûlé, E - Remplacer

485,56









Porte AVG, Griffe(s), Acceptable

0,00





Porte AVD, Griffe(s), Acceptable

0,00





Garnit zone de chargement, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

96,00







