

### Détails véhicule

VIN	VF7SXHNPY NT604488	Date d'immatriculation	29/07/2022	Couleur	BLANC BANQUISE P/BLA
Marque	CITROEN	Immatriculation	GH-092-VS	Odometre	84 224 km
Modèle	C3 V4 PT110 S&S EAT6 SHINE PK	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

### Détails d'évaluation

Parc	VATRY MOSOLF		
------	--------------	--	--



### Éléments amovibles


Roue de secours	✓
Cric	✓
Plage arrière	✓

### Documents techniques

Double clefs	✓
Révision	✓
Porte documents	✗
Manuel d'utilisation	✗
Carnets de bord	✗

### Pneumatiques

Hankook 205/50/17 W Eté 6.0 mm



Hankook 205/50/17 W Eté 6.0 mm



Kleber 185/65/15 T Eté 7.0 mm

Kleber 205/50/17 V Eté 6.0 mm

Kleber 205/50/17 V Eté 5.8 mm

### Dommages extérieurs

5



Élément	Jante spéciale 17'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

6



Élément	Jante spéciale 17'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

7







Élément	Jante spéciale 17'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-



8





Élément	Extension d'aile
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

9		Elément	Pare-choc complet	10		Elément	Porte
		Position	Avant			Position	Arrière Gauche
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Commentaires	-			Commentaires	-
11		Elément	Extension d'aile	12		Elément	Capot
		Position	Arrière Droit			Position	-
		Dommages	Rayure			Dommages	Dépôt chimique
		Commentaires	-			Commentaires	-

### Dommages intérieurs

1		Elément	Garniture de hayon ou malle
		Position	Inférieur
		Dommages	Rayure
		Commentaires	-
			

### Autres dommages

13		Elément	Prise en charge
		Position	-
		Dommages	-
		Commentaires	-
			

### Commentaires

PneuARG Kleber 205/50/17 V 6.0 Mm  
 PneuAR Kleber 185/65/15 T 7.0 Mm  
 PneuARD Kleber 205/50/17 V 5.8 Mm  
 PneuAVD Hankook 205/50/17 W 6.0 Mm  
 PneuAVG Hankook 205/50/17 W 6.0 Mm