

Détails véhicule

VIN	VR3KAHPY4 RS072478	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GX-643-XN	Modèle	3008 NW ALLURE HYBRID 136 E-DCS6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	27/06/2024	Année	2024	Couleur	ROUGE VITAL MET.VERN
Odometre	32 963 km	Cylindrée	-	Capitonnage	W6FX
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	123
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	15/05/2025	Parc	VATRY MOSOLF
-------------------	------------	------	--------------



Equipements génériques

Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Révision	✓
Forfait carburant	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Michelin 225/55/19 V Eté 5.0 mm



Michelin 225/55/19 V Eté 4.6 mm



Michelin 225/55/19 V Eté 6.0 mm

Michelin 225/55/19 V Eté 5.8 mm

Dommages

1




Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2




Elément	Pare-brise
Position	-
Dommages	Eclat
Intensité	-
Opération	Smart Repair

3




Elément	Jante spéciale 19'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

4




Elément	Jante spéciale 19'
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

5




Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

6




Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

7




Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

8




Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

9




Elément	Extension d'aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

10



Elément	Autre carrosserie
Position	Avant
Dommages	Dérégulé
Intensité	-
Opération	Réglage

11



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuARG Michelin 225/55/19 V 6.0 Mm
 PneuARD Michelin 225/55/19 V 5.8 Mm
 PneuAVG Michelin 225/55/19 V 5.0 Mm
 PneuAVD Michelin 225/55/19 V 4.6 Mm