


### Détails véhicule

VIN	W0VZ4DGZ7 P6019701	Date d'immatriculation	09/06/2023	Couleur	GRIS QUARTZ
Marque	OPEL	Immatriculation	GP-502-LA	Odometre	25 993 km
Modèle	GRANDLAND X ELEG BUSIN Hybride Recharg225CV 1.6	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

### Détails d'évaluation

Parc	GCA LOGISTIQUE RIVESALTES		
------	---------------------------	--	--



### Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Outils de bord	✓
Plage arrière	✓
Câble de charge rapide	✓

### Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✗
Double clefs	✗

### Pneumatiques



Michelin 225/55/18 V Eté 4.2 mm

Michelin 225/55/18 V Eté 4.2 mm



Michelin 225/55/18 V Eté 4.2 mm

Michelin 225/55/18 V Eté 4.2 mm

### Dommages extérieurs

1		Elément	Pare-choc complet	2		Elément	Entrée de porte
		Position	Avant			Position	Arrière Gauche
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Commentaires	-			Commentaires	-
5		Elément	Porte	6		Elément	Spoiler
		Position	Avant Gauche			Position	Arrière
		Dommages	Enfoncement			Dommages	Enfoncement
		Commentaires	-			Commentaires	-


**DEKRA Automotive Solutions**

7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Hayon ou malle</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Hayon ou malle	Position	-	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-
Elément	Pare-choc complet																				
Position	Arrière																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Hayon ou malle																				
Position	-																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Monogramme de hayon/malle</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Monogramme de hayon/malle	Position	Arrière Droit	Dommages	Cassé	Commentaires	-	10		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Avant Droit	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-
Elément	Monogramme de hayon/malle																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Cassé																				
Commentaires	-																				
Elément	Aile																				
Position	Avant Droit																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
11		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Extension d'aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Extension d'aile	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Commentaires	-	12		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Eléments adjacents</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Eléments adjacents	Position	-	Dommages	-	Commentaires	-
Elément	Extension d'aile																				
Position	Avant Droit																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
Elément	Eléments adjacents																				
Position	-																				
Dommages	-																				
Commentaires	-																				

**Dommages intérieurs**

3		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Carnets de bord</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Carnets de bord	Position	-	Dommages	Manquant	Commentaires	-	4		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Double clefs</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Double clefs	Position	-	Dommages	Manquant	Commentaires	-
Elément	Carnets de bord																				
Position	-																				
Dommages	Manquant																				
Commentaires	-																				
Elément	Double clefs																				
Position	-																				
Dommages	Manquant																				
Commentaires	-																				

**Autres dommages**

13		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Commentaires	-
Elément	Prise en charge									
Position	-									
Dommages	-									
Commentaires	-									

**Commentaires**

PneuAVD Michelin 225/55/18 V 4.2 Mm  
 PneuARD Michelin 225/55/18 V 4.2 Mm  
 PneuAVG Michelin 225/55/18 V 4.2 Mm  
 PneuARG Michelin 225/55/18 V 4.2 Mm