

Détails véhicule

VIN	VR3FCYHZZT PY572383	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GP-038-HL	Modèle	308 SW GT BLUEHDI 130 S&S EAT8	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	05/06/2023	Année	2023	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	19 148 km	Cylindrée	-	Capitonnage	DBFX
Carburant	Diesel	Carrosserie	SW	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	133
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	02/04/2024	Parc	HORDAIN
-------------------	------------	------	---------



Equipements génériques

Eléments amovibles


Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Outils de bord	✓
Cache bagages	✓
Sur tapis	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Michelin 225/40/18 Y Été 5.1 mm



Firestone 225/40/18 Y Été 4.2 mm



Michelin 225/40/18 Y Été 5.5 mm

Michelin 225/40/18 Y Été 5.5 mm

Dommages

1



Elément	Niveau liquide refroidissement
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

3




Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

4



Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)


5



●●

Elément	Nettoyage intérieur
Position	-
Dommages	Non réalisé
Intensité	-
Opération	Forfait


6



●●

Elément	Pneu
Position	Avant Gauche
Dommages	Coupé
Intensité	-
Opération	Echange


7



●●


Elément	Jante spéciale 18'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

8




Elément	Jante spéciale 18'
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

9



Elément	Jante spéciale 18'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)


10



●●

Elément	Pneu
Position	Avant Droit
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Echange


11



●●


Elément	Jante spéciale 18'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

12



Elément	Aile
Position	Avant Gauche
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Lustrage


13



●●●●

Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Réparation


14



●

Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Réparation


15



●●


Elément	Aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Réparation

16




Elément	Spoiler
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

17




Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

18



Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair


19





●●

Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

20



Elément	Pavillon
Position	-
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

21		Elément	Eléments adjacents	22		Elément	Prise en charge
		Position	-			Position	-
		Dommages	-			Dommages	-
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Peinture			Opération	Peinture

Commentaires

PneuARG Michelin 225/40/18 Y 5.5 Mm
PneuAVD Firestone 225/40/18 Y 4.2 Mm
PneuAVG Michelin 225/40/18 Y 5.1 Mm
PneuARD Michelin 225/40/18 Y 5.5 Mm