








Détails véhicule					
VIN	VR7ACYHZ6 RL036572	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GY-151-ME	Modèle	C5 AIRCROSS BHD1 130 S&S EAT8 PLUS	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	29/07/2024	Année	2024	Couleur	NOIR PERLA NERA
Odometre	7 949 km	Cylindrée	-	Capitonnage	B0PXCB B0RABB
Carburant	Diesel	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	145
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation					
Date d'évaluation	02/06/2025	Parc	VATRY MOSOLF		
					
					

Equipements génériques	Eléments amovibles	Documents techniques
	Kit roue secours Complet <input checked="" type="checkbox"/>	Porte documents <input checked="" type="checkbox"/>
	Plage arrière <input checked="" type="checkbox"/>	Manuel d'utilisation <input checked="" type="checkbox"/>
		Carnets de bord <input checked="" type="checkbox"/>
		Double clefs <input checked="" type="checkbox"/>

Pneumatiques	
Goodyear 225/55/18 V Eté 7.0 mm	Goodyear 225/55/18 V Eté 7.0 mm
Goodyear 225/55/18 V Eté 7.0 mm	Goodyear 225/55/18 V Eté 7.0 mm

Dommages											
1	<div>  <table> <tr><td>Elément</td><td>Double clefs</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table> </div>	Elément	Double clefs	Position	-	Dommages	Manquant	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Elément	Double clefs										
Position	-										
Dommages	Manquant										
Intensité	-										
Opération	Acceptable (Pour mémoire)										
2	<div>  <table> <tr><td>Elément</td><td>Nettoyage intérieur</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Non réalisé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Forfait</td></tr> </table> </div>	Elément	Nettoyage intérieur	Position	-	Dommages	Non réalisé	Intensité	-	Opération	Forfait
Elément	Nettoyage intérieur										
Position	-										
Dommages	Non réalisé										
Intensité	-										
Opération	Forfait										
3	<div>  <table> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr> </table> </div>	Elément	Aile	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage
Elément	Aile										
Position	Avant Droit										
Dommages	Rayure										
Intensité	-										
Opération	Lustrage										

Commentaires

PneuAVG Goodyear 225/55/18 V 7.0 Mm
PneuARD Goodyear 225/55/18 V 7.0 Mm
PneuARG Goodyear 225/55/18 V 7.0 Mm
PneuAVD Goodyear 225/55/18 V 7.0 Mm