


Détails véhicule

VIN	VR3KCZKZ3 SS026940	Date d'immatriculation	12/02/2025	Couleur	BRUN PALOMBE MET.VER
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HB-076-WV	Odometre	25 312 km
Modèle	3008 NW GT BEV 210CH FRONT 4X2 STD	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc HORDAIN



Éléments amovibles

Plage arrière	✓
Sur tapis	✓
Kit roue secours Complet	✗

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓
Câble de charge rapide	✓

Pneumatiques







Michelin 235/55/19 V Eté 7.0 mm







Michelin 235/55/19 V Eté 7.0 mm

Michelin 235/55/19 V Eté 7.0 mm

Michelin 235/55/19 V Eté 7.0 mm

Dommages extérieurs

1		Élément	Pneu	2		Élément	Jante spéciale 19"
		Position	Avant Gauche			Position	Avant Gauche
		Dommages	Non conforme			Dommages	Rayure
		Commentaires	-			Commentaires	-
3		Élément	Pneu	4		Élément	Pneu
		Position	Arrière Gauche			Position	Arrière Droit
		Dommages	Non conforme			Dommages	Non conforme
		Commentaires	-			Commentaires	-

5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante spéciale 19'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Jante spéciale 19'	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Commentaires	-	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Non conforme</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pneu	Position	Avant Droit	Dommages	Non conforme	Commentaires	-
Elément	Jante spéciale 19'																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
Elément	Pneu																				
Position	Avant Droit																				
Dommages	Non conforme																				
Commentaires	-																				
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante spéciale 19'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Jante spéciale 19'	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Commentaires	-	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Kit compresseur complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Kit compresseur complet	Position	-	Dommages	Manquant	Commentaires	-
Elément	Jante spéciale 19'																				
Position	Avant Droit																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
Elément	Kit compresseur complet																				
Position	-																				
Dommages	Manquant																				
Commentaires	-																				
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Commentaires	-	10		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Capot</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Capot	Position	-	Dommages	Rayure	Commentaires	-
Elément	Pare-choc complet																				
Position	Arrière																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
Elément	Capot																				
Position	-																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				

Commentaires

PneuARG Michelin 235/55/19 V 7.0 Mm
 PneuAVG Michelin 235/55/19 V 7.0 Mm
 PneuAVD Michelin 235/55/19 V 7.0 Mm
 PneuARD Michelin 235/55/19 V 7.0 Mm