

Détails véhicule

VIN	VR7EDYHT5 RJ652785	Date d'immatriculation	28/03/2024	Couleur	BLANC ICY OPAQUE STD
Marque	CITROEN	Immatriculation	GW-312-BF	Odometre	32 107 km
Modèle	BERLINGO XL 1.5 BHD1 100 BVM6 CLUB	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc 2L AUTOMOTIVE INGRANDE



Eléments amovibles


Roue de secours	✓
Kit roue secours Complet	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Pirelli 205/60/16 V Eté 4.5 mm



Pirelli 205/60/16 V Eté 4.7 mm












NEXEN 205/60/16 H Eté 4.2 mm

NEXEN 205/60/16 H Eté 3.7 mm

Dommages extérieurs


1		Elément	Destickage	2		Elément	Pare-choc non peint
		Position	-			Position	Arrière Droit
		Dommages	Non réalisé			Dommages	Enfoncement
3		Commentaires	-	4		Elément	Porte
		Position	Arrière			Position	Arrière Gauche
		Dommages	Enfoncement			Dommages	Enfoncement
		Commentaires	-			Commentaires	-

5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-
Elément	Porte																				
Position	Avant Gauche																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Aile																				
Position	Arrière Gauche																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Coquille de rétroviseur</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Coquille de rétroviseur	Position	Gauche	Dommages	Rayure	Commentaires	-	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante tôle 16"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Jante tôle 16"	Position	Avant Gauche	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-
Elément	Coquille de rétroviseur																				
Position	Gauche																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
Elément	Jante tôle 16"																				
Position	Avant Gauche																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Bas de Pare-choc</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Bas de Pare-choc	Position	Avant	Dommages	Rayure	Commentaires	-	10		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante tôle 16"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Jante tôle 16"	Position	Avant Droit	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-
Elément	Bas de Pare-choc																				
Position	Avant																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
Elément	Jante tôle 16"																				
Position	Avant Droit																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
11		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Coquille de rétroviseur</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Coquille de rétroviseur	Position	Droit	Dommages	Rayure	Commentaires	-	12		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Bas d'aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Bas d'aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Commentaires	-
Elément	Coquille de rétroviseur																				
Position	Droit																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
Elément	Bas d'aile																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
13		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Usé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pneu	Position	Arrière Droit	Dommages	Usé	Commentaires	-											
Elément	Pneu																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Usé																				
Commentaires	-																				

Dommages intérieurs

15		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Tapis</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Percé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Tapis	Position	Avant	Dommages	Percé	Commentaires	-
Elément	Tapis									
Position	Avant									
Dommages	Percé									
Commentaires	-									

Autres dommages

16		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Commentaires	-
Elément	Prise en charge									
Position	-									
Dommages	-									
Commentaires	-									

Commentaires

PneuAVG Pirelli 205/60/16 V 4.5 Mm
 PneuARG NEXEN 205/60/16 H 4.2 Mm
 PneuARD NEXEN 205/60/16 H 3.7 Mm
 PneuAVD Pirelli 205/60/16 V 4.7 Mm