

## Détails véhicule

VIN	VF72CYHSM P4063381	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GM-106-VF	Modèle	C3 AIRCRO BHD110 S&S BVM6 SHINE	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	20/03/2023	Année	2023	Couleur	NOIR PERLA NERA
Odometre	15 172 km	Cylindrée	-	Capitonnage	TISSU MICA GREY
Carburant	Diesel	Carrosserie	SUV	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	126
Portes	-	Vitesses	4		

## Détails d'évaluation

Date d'évaluation	13/06/2025	Parc	GCA LOGISTIQUE SAINT SAULVE
-------------------	------------	------	-----------------------------



## Equipements génériques

## Eléments amovibles


Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓

## Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

## Pneumatiques

Bridgestone 195/60/16 H Eté 4.5 mm



Bridgestone 195/60/16 H Eté 5.2 mm



Bridgestone 195/60/16 H Eté 6.0 mm

Bridgestone 195/60/16 H Eté 6.0 mm

## Dommages

1






Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Jante spéciale 16"
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

3		Elément	Porte
		Position	Arrière Gauche
		Dommages	Enfoncement
		Intensité	-
		Opération	Smart Repair
4		Elément	Hayon ou malle
		Position	-
		Dommages	Enfoncement
		Intensité	-
		Opération	Smart Repair
5		Elément	Pavillon
		Position	-
		Dommages	Dépôt chimique
		Intensité	-
		Opération	Lustrage

### Commentaires

PneuARG Bridgestone 195/60/16 H 6.0 Mm  
PneuARD Bridgestone 195/60/16 H 6.0 Mm  
PneuAVD Bridgestone 195/60/16 H 5.2 Mm  
PneuAVG Bridgestone 195/60/16 H 4.5 Mm