



## CITROEN Jumper Tole 30 L1H2 BlueHDi 12: GB-234-LF

N° Chassis:	<b>VF7YAAANFA12T56905</b>	Version:	
1ère MEC:	<b>27/08/2021</b>	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	<b>67298</b>	Puissance KW:	
Type carrosserie:	<b>Camionnette</b>	Couleur carrosserie	<b>Blanc</b>
Boîte:	<b>MAN 6 VIT</b>	Nature de peinture	<b>Opaque</b>
Transmission:	<b>Avant</b>	Couleur intérieur	<b>Noir</b>
Carburant:	<b>Diesel</b>	Type de jantes (montées)	<b>Tôle</b>
Entretien	<b>OK</b>	Couleur tableau de bord	<b>Noir</b>
Moteur fonctionnant	<b>Oui</b>		
Batterie fonctionnante	<b>Oui</b>		
Véhicule roulant	<b>Oui</b>		
Nbre portes	<b>5</b>		
Nbre sièges	<b>3</b>		
Nombre appuis-têtes	<b>3</b>		
Type de jantes (montées)	<b>Tôle</b>		
Catégorie	<b>Vehicule utilitaire</b>		

## Options

Nbre clés total	<b>2</b>	Radio	
Nbre clés télécommandes	<b>1</b>	Accoudoir central AV	
GPS		Radar parking AR	
Vitres électriques AV		Porte latérale coulissante Droite	
Régulateur de vitesse		Camera de recul	
Volant multifonctions		Revêtement de siège	<b>Tissu / Autre</b>
Equipements corrects ?			
Couleur correcte ?			
Couleur correcte ?	<b>oui</b>		
Garnissage correspondant ?			
Immatriculation correcte ?			
Immatriculation correcte ?	<b>GB234LF</b>		
VIN correct ?			
VIN correct ?	<b>VF7YAAANFA12T56905</b>		
Type de climatisation	<b>Clim. manuelle</b>		

## Degré d'usure

<b>215/70/15/109 S</b>				
Pneus été:	AVG	<b>Hankook: 5,5 mm</b>	AVD	<b>Hankook: 4,8 mm</b>
	ARG	<b>Nexen: 6,8 mm</b>	ARD	<b>Nexen: 6,3 mm</b>
Profondeur de pneu AVG				<b>5.5</b>
Profondeur de pneu AVD				<b>4.8</b>
Profondeur de pneu ARG				<b>6.8</b>
Profondeur de pneu ARD				<b>6.3</b>
Taille de pneu AVG				<b>215/70 R 15 109 S</b>
Taille de pneu AVD				<b>215/70 R 15 109 S</b>
Taille de pneu ARG				<b>215/70 R 15 109 S</b>
Taille de pneu ARD				<b>215/70 R 15 109 S</b>
Type de pneu AVG				<b>Eté</b>
Type de pneu AVD				<b>Eté</b>
Type de pneu ARG				<b>Eté</b>
Type de pneu ARD				<b>Eté</b>
Marque de pneu AVG				<b>260</b>
Marque de pneu AVD				<b>260</b>
Marque de pneu ARG				<b>1957072</b>
Marque de pneu ARD				<b>1957072</b>

## Matériel de secours

Roue de secours	<b>Oui</b>	Cric	<b>Oui</b>
-----------------	------------	------	------------



Revêtement assise siège AVD, Tache, Nettoyer



Accoudoir AV C, Déchirure, E - Remplacer



Clef de contact TC, Manque, Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Jante tôle AVG, Déformé / Forcé, Acceptable



Porte AVG, Griffe(s), Acceptable



Panneau ARG, Mauvaise réparation, LI - Réparer et peindre (complet)



Moulure d'aile ARG, Trou, E - Remplacer



Pare-chocs AVD, Déformé / Forcé, LI - Réparer et peindre (complet)



Pare-chocs AVG, Déformé / Forcé, LI - Réparer et peindre (complet)





Aile AVD, Mauvaise réparation, LI - Réparer et peindre (complet)



Porte AVD, Eclat(s), Peindre



Porte coulissante D, Bosse(s), Acceptable



Moulure d'aile ARD, Dégrafé, Dépose/Répose



Moulure de pare-chocs ARG, Manque, E - Remplacer



Feu ARG, Cassé, E - Remplacer



Porte de malle AR G, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Pare-chocs AR, Déformé / Forcé, E - Remplacer



Capteur de parking AR, Cassé, E - Remplacer



Porte de malle AR D, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Joint de porte AR, Déchirure, E - Remplacer



Joint de porte AR, Manque, E - Remplacer

