



CITROEN Nouvelle C3 Societe PureTech 8: FY-989-AQ

N° Chassis:	VF7SWHMRVLT641464	Version:	
1ère MEC:	23/03/2021	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	48577	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Camionnette	Couleur carrosserie	Blanc
Boîte:	MAN 5 VIT	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Gris
Carburant:	Essence	Type de jantes (montées)	Tôle
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	2		
Nombre appuis-têtes	2		
Type de jantes (montées)	Tôle		
Catégorie	Vehicule société		

Options

Nbre clés total	2	Radio	
Nbre clés télécommandes	1	Cache bagages	
GPS		Radar parking AR	
Vitres électriques AV		Revêtement de siège	Tissu / Autre
Régulateur de vitesse			
Volant multifonctions			
Couleur correcte ?			
Couleur correcte ?	blanc		
Type de climatisation	Clim. automatique		

Degré d'usure

	205/55/16/91 H			
Pneus été:	AVG	Goodyear: 7 mm	AVD	Goodyear: 6,9 mm
	ARG	Michelin: 5,4 mm	ARD	Michelin: 5,2 mm
Profondeur de pneu AVG				7.0
Profondeur de pneu AVD				6.9
Profondeur de pneu ARG				5.4
Profondeur de pneu ARD				5.2
Taille de pneu AVG				205/55 R 16 91 H
Taille de pneu AVD				205/55 R 16 91 H
Taille de pneu ARG				205/55 R 16 91 H
Taille de pneu ARD				205/55 R 16 91 H
Type de pneu AVG				Eté
Type de pneu AVD				Eté
Type de pneu ARG				Eté
Type de pneu ARD				Eté
Marque de pneu AVG				259
Marque de pneu AVD				259
Marque de pneu ARG				261
Marque de pneu ARD				261

Matériel de secours

Roue de secours	Oui	Cric	Oui
Voyant défaut, Allumé, Contrôler			



Garniture porte ARD, Griffe(s), Acceptable



Bras d'essuie-glace AR, Manque, E - Remplacer



Balai d'essuie-glace AR, Manque, E - Remplacer



Feu ARG, Cassé, E - Remplacer



Bras d'essuie-glace AR, Manque, E - Remplacer



Carrosserie, Pas d'origine, Dépose logo

