


Détails véhicule

VIN	VR7BBYHZB PE036081	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GP-896-LW	Modèle	C4 V3 SHI PK BHD1 130 S&S EAT8	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	12/06/2023	Année	2023	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	24 539 km	Cylindrée	-	Capitonnage	ALCANTARA F227+TEP P
Carburant	Diesel	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	130
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	06/06/2025	Parc	WALON BOUCHAIN
-------------------	------------	------	----------------



Equipements génériques






Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Outils de bord	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗
Révision	✗
Forfait carburant	✗

Pneumatiques

Michelin 195/60/18 H Eté 5.0 mm		Michelin 195/60/18 H Eté 5.0 mm			-/- Eté 7.0 mm kit comp
Michelin 195/60/18 H Eté 5.5 mm		Michelin 195/60/18 H Eté 5.6 mm			

Dommages

1




Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2




Elément	Révision
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

3




Elément	Forfait carburant
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Forfait Echange

4




Elément	Jante spéciale 18"
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

5




Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

6




Elément	Aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

7




Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

8




Elément	Extension d'aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

9




Elément	Bas de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Réparation

10



Elément	Montant de pavillon
Position	Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

11



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuAVD Michelin 195/60/18 H 5.0 Mm
 PneuARG Michelin 195/60/18 H 5.5 Mm
 PneuAVG Michelin 195/60/18 H 5.0 Mm
 PneuARD Michelin 195/60/18 H 5.6 Mm