

## Détails véhicule

|                        |                    |              |                  |                                     |                     |
|------------------------|--------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|---------------------|
| VIN                    | VR3UHZKXZ NT042224 | Marque       | PEUGEOT          | Date d'entretien                    | -                   |
| Immatriculation        | GG-891-GW          | Modèle       | E-208 GT PACK    | Odomètre d'entretien                | -                   |
| Date d'immatriculation | 12/05/2022         | Année        | 2022             | Couleur                             | KCA GRIS ARTENSE ME |
| Odometre               | 11 523 km          | Cylindrée    | -                | Capitonnage                         | INCONNUE            |
| Carburant              | Electricité        | Carrosserie  | BERLINE 5 PORTES | Date du prochain Contrôle Technique | -                   |
| Sièges                 | -                  | Transmission | Manuelle         | CO2                                 | 0                   |
| Portes                 | 5                  | Vitesses     | 4                |                                     |                     |

## Détails d'évaluation

|                   |            |      |           |
|-------------------|------------|------|-----------|
| Date d'évaluation | 05/06/2023 | Parc | VITROLLES |
|-------------------|------------|------|-----------|



## Equipements génériques

## Eléments amovibles

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Compresseur kit secours | ✓ |
| Recharge kit secours    | ✓ |
| Cache bagages           | ✓ |
| Sur tapis ARD           | ✓ |
| Sur tapis ARG           | ✓ |
| Sur tapis AVD           | ✓ |
| Sur tapis AVG           | ✓ |

## Documents techniques

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Manuel d'utilisation       | ✓ |
| Carnets de bord            | ✓ |
| Câble de charge lente      | ✓ |
| Câble de charge rapide     | ✓ |
| Sacoche de câble de charge | ✓ |

## Pneumatiques

Michelin 205/45/17 H Été 5.0 mm



Michelin 205/45/17 H Été 5.0 mm



Michelin 205/45/17 H Été 6.0 mm

Michelin 205/45/17 H Été 6.0 mm

## Dommages

1




|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Elément   | Pare-choc complet |
| Position  | Avant             |
| Dommages  | Rayure            |
| Intensité | -                 |
| Opération | Réparation        |

2



|           |              |
|-----------|--------------|
| Elément   | Pneu         |
| Position  | Avant Gauche |
| Dommages  | Coupé        |
| Intensité | -            |
| Opération | Echange      |


3



●●

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Elément   | Jante spéciale 17"        |
| Position  | Avant Gauche              |
| Dommages  | Rayure                    |
| Intensité | -                         |
| Opération | Acceptable (Pour mémoire) |


4



●●

|           |                |
|-----------|----------------|
| Elément   | Porte          |
| Position  | Arrière Gauche |
| Dommages  | Enfoncement    |
| Intensité | -              |
| Opération | Smart Repair   |


5



●●

|           |                |
|-----------|----------------|
| Elément   | Pneu           |
| Position  | Arrière Gauche |
| Dommages  | Coupé          |
| Intensité | -              |
| Opération | Echange        |


6



●●

|           |                |
|-----------|----------------|
| Elément   | Aile           |
| Position  | Arrière Gauche |
| Dommages  | Enfoncement    |
| Intensité | -              |
| Opération | Smart Repair   |


7



●●

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Elément   | Extension d'aile |
| Position  | Arrière Gauche   |
| Dommages  | Rayure           |
| Intensité | -                |
| Opération | Lustrage         |


8



●●

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Elément   | Jante spéciale 17" |
| Position  | Arrière Droit      |
| Dommages  | Rayure             |
| Intensité | -                  |
| Opération | Forfait réparation |


9



●●

|           |               |
|-----------|---------------|
| Elément   | Porte         |
| Position  | Arrière Droit |
| Dommages  | Enfoncement   |
| Intensité | -             |
| Opération | Smart Repair  |


10



●●

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Elément   | Montant de pavillon |
| Position  | Droit               |
| Dommages  | Enfoncement         |
| Intensité | -                   |
| Opération | Smart Repair        |


11



●●

|           |             |
|-----------|-------------|
| Elément   | Pavillon    |
| Position  | -           |
| Dommages  | Enfoncement |
| Intensité | -           |
| Opération | Réparation  |


12



●●

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Elément   | Béquet                    |
| Position  | Arrière                   |
| Dommages  | Rayure                    |
| Intensité | -                         |
| Opération | Acceptable (Pour mémoire) |


13



●●

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Elément   | Jante spéciale 17" |
| Position  | Avant Droit        |
| Dommages  | Rayure             |
| Intensité | -                  |
| Opération | Forfait réparation |

14



|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Elément   | Prise en charge |
| Position  | -               |
| Dommages  | -               |
| Intensité | -               |
| Opération | Peinture        |

## Commentaires

PneuARD Michelin 205/45/17 H 6.0 Mm  
PneuAVG Michelin 205/45/17 H 5.0 Mm  
PneuAVD Michelin 205/45/17 H 5.0 Mm  
PneuARG Michelin 205/45/17 H 6.0 Mm