

Détails véhicule

VIN	VF3MRHNSM PS075844	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GN-126-WE	Modèle	5008 V2 ALLURE PK PTECH 130 S&S BVM6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	10/05/2023	Année	2023	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	31 426 km	Cylindrée	-	Capitonnage	48FQ
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER MULTI USA	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	143
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	22/03/2024	Parc	HORDAIN
-------------------	------------	------	---------



Equipements génériques



Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Outils de bord	✓
Cache bagages	✓

Documents techniques


Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Continental 225/55/18 Y Été 6.5 mm		Michelin 225/55/18 Y Été 5.0 mm	
Michelin 225/55/18 Y Été 6.0 mm		Michelin 225/55/18 Y Été 6.0 mm	


Domages

1




Elément	Double clefs
Position	-
Dommmages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2




Elément	Pneu
Position	Avant Gauche
Dommmages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Echange

3



Elément	Pavillon
Position	-
Dommmages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

4



Elément	Panneau intérieur de porte
Position	Arrière Gauche
Dommmages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

5

Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

6

Elément	Bloc feu AR (de Pare-chocs)
Position	Arrière Droit
Dommages	Dérégulé
Intensité	-
Opération	Réglage

7

Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

8

Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

9

Elément	Extension d'aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

10

Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

11

Elément	Panneau intérieur de porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

12

Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Dépôt chimique
Intensité	-
Opération	Lustrage

13

Elément	Baguette de porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Echange

14

Elément	Pare-brise
Position	-
Dommages	Eclat
Intensité	-
Opération	Smart Repair

15

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuAVD Michelin 225/55/18 Y 5.0 Mm
 PneuAVG Continental 225/55/18 Y 6.5 Mm
 PneuARG Michelin 225/55/18 Y 6.0 Mm
 PneuARD Michelin 225/55/18 Y 6.0 Mm