



DS 7 CROSSBACK BlueHDi 180 Aut: FA-533-CM

N° Chassis:	VR1JJEHZRY113068	Version:	
1ière MEC:	31/08/2018	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	75009	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Doré
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Aluminium
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	1	Radio	
Nbre clés télécommandes	1	Sièges électriques AVG	
GPS		Sièges électriques AVD	
Vitres électriques AV		Toit ouvrant électrique	
Vitres électriques AR		Toit panoramique	
Régulateur de vitesse		Accoudoir central AV	
Volant multifonctions		Cache bagages	
Volant cuir		Phares Xenon/LED	
Couleur correcte ?		Radar parking AV	
Couleur correcte ?	oui	Radar parking AR	
Type de climatisation	Clim. automatique	Camera de recul	
		Revêtement de siège	Cuir

Degré d'usure

	235/45/20/100 V			
Pneus d'été:	AVG	Continental: 5,6 mm	AVD	Continental: 5,8 mm
	ARG	Continental: 5,4 mm	ARD	Continental: 5,7 mm
Profondeur de pneu AVG				5,6
Profondeur de pneu AVD				5,8
Profondeur de pneu ARG				5,4
Profondeur de pneu ARD				5,7
Taille de pneu AVG				235/45 R 20 100 V
Type de pneu AVG				été
Marque de pneu AVG				256

Matériel de secours

Kit réparation	Oui	Compresseur	Oui
Spoiler AV, Griffe(s), E - Remplacer			



Pare-chocs AV, Griffe(s), Peindre



Clef de contact TC, Manque, Réparer/remplacer (montant forfaitaire)



Porte AVG, Griffe(s), Réparer/remplacer (montant forfaitaire)



Intérieur, Tache, Nettoyer

