

Détails véhicule

VIN	VR3KAHPY4 RS114034	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GZ-489-NN	Modèle	5008 V3 ALLURE HYBRID 136 E-DCS6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	03/10/2024	Année	2024	Couleur	VERT REFLEX MET.VERN
Odometre	15 556 km	Cylindrée	-	Capitonnage	W6FX
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	130
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	04/06/2025	Parc	VATRY MOSOLF	
				
				
				

Equipements génériques

Éléments amovibles		Documents techniques	
Kit roue secours Complet	✓	Double clefs	✓
Cache bagages	✓	Révision	✓
		Porte documents	✗
		Manuel d'utilisation	✗
		Carnets de bord	✗

Pneumatiques

Continental 225/55/19 V Eté 5.4 mm hiver		Continental 225/55/19 V Eté 5.4 mm hiver	
Continental 225/55/19 V Eté 6.8 mm hiver		Continental 225/55/19 V Eté 6.4 mm hiver	

Dommages

1		Elément	Manuel d'utilisation	Elément	Carnets de bord
		Position	-	Position	-
		Dommages	Manquant	Dommages	Manquant
		Intensité	-	Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
2		Elément	Porte documents	Elément	Pneu
		Position	-	Position	Avant Gauche
		Dommages	Manquant	Dommages	Non conforme
		Intensité	-	Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Opération	Echange
3		Elément	Porte documents	Elément	Pneu
		Position	-	Position	Avant Gauche
		Dommages	Manquant	Dommages	Non conforme
		Intensité	-	Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Opération	Echange
4		Elément	Porte documents	Elément	Pneu
		Position	-	Position	Avant Gauche
		Dommages	Manquant	Dommages	Non conforme
		Intensité	-	Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Opération	Echange

5  Elément Pneu Position Arrière Droit Dommages Non conforme Intensité - Opération Echange 	6  Elément Pneu Position Arrière Gauche Dommages Non conforme Intensité - Opération Echange 	7  Elément Pneu Position Avant Droit Dommages Non conforme Intensité - Opération Echange 	8  Elément Pare-choc complet Position Avant Dommages Rayure Intensité - Opération Réparation 
9  Elément Extension d'aile Position Avant Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Echange 	10  Elément Prise en charge Position - Dommages - Intensité - Opération Peinture		

Commentaires

PneuAVG Continental 225/55/19 V 5.4 Mm hiver
 PneuAVD Continental 225/55/19 V 5.4 Mm hiver
 PneuARG Continental 225/55/19 V 6.8 Mm hiver
 PneuARD Continental 225/55/19 V 6.4 Mm hiver