

Détails véhicule

VIN	VR3USHNSK PJ560896	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GM-740-MR	Modèle	2008 ALLURE PT 130 S&S BVM6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	03/03/2023	Année	2023	Couleur	NOIR PERLA NERA
Odometre	29 634 km	Cylindrée	-	Capitonnage	A6FX
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	126
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation 24/01/2024

Parc CERTINES



Equipements génériques

Eléments amovibles


Plage arrière	✓
Compresseur kit secours	✗
Recharge kit secours	✗

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Révision	✓
Forfait carburant	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Continental 215/60/17 H Eté 4.5 mm



Continental 215/60/17 H Eté 4.1 mm



Continental 215/60/17 H Eté 4.5 mm

Continental 215/60/17 H Eté 4.2 mm

Dommages

1




Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Avant
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Echange


3



●●

Elément	Spoiler
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation


4



●●

Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation


5



●●


Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

6



Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

7



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuARG Continental 215/60/17 H 4.5 Mm
PneuAVD Continental 215/60/17 H 4.1 Mm
PneuARD Continental 215/60/17 H 4.2 Mm
PneuAVG Continental 215/60/17 H 4.5 Mm