

### Détails véhicule

VIN	VR7BBYHSA NE063823	Marque	CITROËN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GK-417-ES	Modèle	NEW C4 BHD1 100 S&S BVM6 FEEL	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	26/10/2022	Année	2022	Couleur	NOIR PERLA NERA
Odometre	29 541 km	Cylindrée	-	Capitonnage	AMBIANCE METROPOLITA
Carburant	Diesel	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	114
Portes	5	Vitesses	4		

### Détails d'évaluation

Date d'évaluation	24/11/2023	Parc	VATRY MOSOLF
-------------------	------------	------	--------------



### Equipements génériques

### Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Outils de bord	✓
Plage arrière	✓

### Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

### Pneumatiques

Goodyear 195/60/18 H Eté 5.5 mm



Goodyear 195/60/18 H Eté 5.5 mm



Goodyear 195/60/18 H Eté 6.2 mm

Goodyear 195/60/18 H Eté 6.2 mm

### Dommages

1



Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Garniture montant de pare-brise
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

3




Elément	Enjoliveur 18'
Position	Central
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

4



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Dépôt chimique
Intensité	-
Opération	Lustrage


5



●●


Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

6



Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage


7



●●

Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

8



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

### Commentaires

PneuAVD Goodyear 195/60/18 H 5.5 Mm  
PneuAVG Goodyear 195/60/18 H 5.5 Mm  
PneuARD Goodyear 195/60/18 H 6.2 Mm  
PneuARG Goodyear 195/60/18 H 6.2 Mm