



CITROEN C4 Cactus BlueHDi 100 S&S BVM6: FS-356-YM

N° Chassis:	VF70BYHYJLE516503	Version:	
1ère MEC:	25/09/2020	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	63146	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Anthracite
Boîte:	MAN 6 VIT	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Gris
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Tôle
Entretien	OK	Couleur tableau de bord	Gris
Moteur fonctionnant	Oui		
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Tôle		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	1	Radio	
Nbre clés télécommandes	1	Accoudoir central AV	
GPS		Cache bagages	
Vitres électriques AV		Radar parking AV	
Régulateur de vitesse		Radar parking AR	
Volant multifonctions		Revêtement de siège	Tissu / Autre
Volant cuir			
Véhicule Grêlé ?			
Equipements corrects ?			
Couleur correcte ?			
Couleur correcte ?	ok		
Type de climatisation	Clim. automatique		

Degré d'usure

205/55/16/91 V				
Pneus d'été:	AVG	Goodyear: 5,6 mm	AVD	Goodyear: 5,3 mm
	ARG	Hankook: 6,6 mm	ARD	Hankook: 6,4 mm
Profondeur de pneu AVG				5.6
Profondeur de pneu AVD				5.3
Profondeur de pneu ARG				6.6
Profondeur de pneu ARD				6.4
Taille de pneu AVG				205/55 R 16 91 V
Taille de pneu AVD				205/55 R 16 91 V
Taille de pneu ARG				205/55 R 16 91 V
Taille de pneu ARD				205/55 R 16 91 V
Type de pneu AVG				été
Type de pneu AVD				été
Type de pneu ARG				été
Type de pneu ARD				été
Marque de pneu AVG				259
Marque de pneu AVD				259
Marque de pneu ARG				260
Marque de pneu ARD				260

Matériel de secours

Galette	Oui	Cric	Oui
---------	------------	------	------------

Revêtement assise siège AVD, Tache, Nettoyer



Joint de porte AVG, Déchirure, E - Remplacer



Porte AVG, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Moulure d'aile ARG, Griffe(s), Acceptable



Pare-chocs AV, Griffe(s), Lustrage



Aile ARD, Griffe(s), Lustrage



Répétiteur D, Griffe(s), E - Remplacer



Moulure de pare-chocs AR, Griffe(s), Peindre



Coffre / hayon, Dégâts chimiques, Lustrage



Carrosserie, Grêlé, Forfait grêle (forte)

