



**PEUGEOT SUV 3008 GT Line PureTech 180: FH-532-JF**

N° Chassis:	<b>VF3M45GFRKS265316</b>	Version:	
1ère MEC:	<b>27/06/2019</b>	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	<b>126214</b>	Puissance KW:	
Type carrosserie:	<b>SUV</b>	Couleur carrosserie	<b>Noir</b>
Boîte:	<b>Automatique</b>	Nature de peinture	<b>Metallisé</b>
Transmission:	<b>Avant</b>	Couleur intérieur	<b>Noir</b>
Carburant:	<b>Essence</b>	Type de jantes (montées)	<b>Aluminium</b>
Entretien	<b>PAS OK</b>	Couleur tableau de bord	<b>Noir</b>
Moteur fonctionnant	<b>Oui</b>		
Batterie fonctionnante	<b>Oui</b>		
Véhicule roulant	<b>Oui</b>		
Nbre portes	<b>5</b>		
Nbre sièges	<b>5</b>		
Nombre appuis-têtes	<b>5</b>		
Type de jantes (montées)	<b>Aluminium</b>		
Catégorie	<b>Vehicule particulier</b>		

**Options**

Nbre clés total	<b>1</b>	Radio	
Nbre clés télécommandes	<b>1</b>	Sièges électriques AVG	
GPS		Sièges électriques AVD	
Vitres électriques AV		Toit ouvrant électrique	
Vitres électriques AR		Toit panoramique	
Régulateur de vitesse		Accoudoir central AV	
Volant multifonctions		Cache bagages	
Volant cuir		Phares Xenon/LED/Laser	
Sièges chauffants AV		Radar parking AV	
Couleur correcte ?	<b>ok</b>	Radar parking AR	
Couleur correcte ?		Camera de recul	
Immatriculation correcte ?		Revêtement de siège	<b>Tissu / Autre</b>
VIN correct ?			<b>Cuir</b>
Type de climatisation	<b>Clim. automatique</b>		

**Pneu**

225/55/18/98 V				
Pneus été:	AVG	<b>Goodyear: 7,6 mm</b>	AVD	<b>Goodyear: 8,3 mm</b>
	ARG	<b>Kleber: 5,4 mm</b>	ARD	<b>Kleber: 5 mm</b>
Profondeur de pneu AVG				<b>7.6</b>
Profondeur de pneu AVD				<b>8.3</b>
Profondeur de pneu ARG				<b>5.4</b>
Profondeur de pneu ARD				<b>5.0</b>
Taille de pneu AVG				<b>225/55 R 18 98 V</b>
Taille de pneu AVD				<b>225/55 R 18 98 V</b>
Taille de pneu ARG				<b>225/55 R 18 98 V</b>
Taille de pneu ARD				<b>225/55 R 18 98 V</b>
Type de pneu AVG				<b>Eté</b>
Type de pneu AVD				<b>Eté</b>
Type de pneu ARG				<b>Eté</b>
Type de pneu ARD				<b>Eté</b>
Marque de pneu AVG				<b>259</b>
Marque de pneu AVD				<b>259</b>
Marque de pneu ARG				<b>2479</b>
Marque de pneu ARD				<b>2479</b>

**Matériel de secours**

Galette	<b>Oui</b>	Cric	<b>Oui</b>
---------	------------	------	------------

Entretien, Non-conforme, Effectuer



Revêtement assise AR, Tache, Nettoyer



Porte AVG, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte ARG, Griffe(s), Peindre



Porte ARD, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Coffre / hayon, Ne fonctionne pas (bien), Contrôler

