









Détails véhicule

VIN	VXKUPHNEK P4193151	Date d'immatriculation	28/07/2023	Couleur	BLEU VOLTAIQUE
Marque	OPEL	Immatriculation	GQ-599-LY	Odometre	9 897 km
Modèle	Corsa Elegance Business 1.2 Turbo 100ch BVM	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	WALON BOUCHAIN				
					
					



Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✘
Plage arrière	✔





Documents techniques

Porte documents	✔
Manuel d'utilisation	✔
Carnet de garantie	✔
Carnets de bord	✔
Double clefs	✔
Révision	✘

Pneumatiques

Continental 195/55/16 H Eté 5.3 mm		Continental 195/55/16 H Eté 5.2 mm	
Continental 195/55/16 H Eté 6.3 mm		Continental 195/55/16 H Eté 6.2 mm	



Dommages extérieurs

1		Elément	Kit roue secours Complet	3		Elément	Jante alu 16"
		Position	-			Position	Avant Droit
		Dommages	Manquant			Dommages	Rayure
		Commentaires	-			Commentaires	-
4		Elément	Pare-choc complet	5		Elément	Pare-choc complet
		Position	Avant			Position	Arrière
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Commentaires	-			Commentaires	-

DEKRA Automotive Solutions

6		Elément	Aile	7		Elément	Rétroviseur électrique
		Position	Arrière Droit			Position	Droit
		Dommages	Rayure			Dommages	Cassé
		Commentaires	-			Commentaires	-

Autres dommages

2		Elément	Révision	8		Elément	Prise en charge
		Position	-			Position	-
		Dommages	Manquant			Dommages	-
		Commentaires	-			Commentaires	-

Commentaires

PneuARG Continental 195/55/16 H 6.3 Mm
 PneuAVG Continental 195/55/16 H 5.3 Mm
 PneuARD Continental 195/55/16 H 6.2 Mm
 PneuAVD Continental 195/55/16 H 5.2 Mm