

Détails véhicule

VIN	VF7SXHNPZ NT608477	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GH-772-XP	Modèle	C3 V4 PT110 S&S BVM SHINE PK	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	05/08/2022	Année	2022	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	14 866 km	Cylindrée	-	Capitonnage	V0FC
Carburant	Essence	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	123
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	07/08/2023	Parc	HORDAIN	

Equipements génériques

Eléments amovibles

Documents techniques

Roue de secours		Manuel d'utilisation	
Outilage de bord		Carnets de bord	
Plage arrière		Double clefs	

Pneumatiques



Dommages

1		Elément	Pare-brise avec caméra	Elément	Double clefs
		Position	-	Position	-
		Dommages	Eclat	Dommages	Manquant
		Intensité	-	Intensité	-
		Opération	Echange	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
2					
3		Elément	Pommeau de levier	Elément	Jante spéciale 17'
		Position	-	Position	Avant Droit
		Dommages	Rayure	Dommages	Rayure
		Intensité	-	Intensité	-
		Opération	Smart Repair	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
4					

DEKRA Automotive Solutions

5 	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Poignée de porte extérieure</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Poignée de porte extérieure	Position	Avant Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	6 	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Elément	Poignée de porte extérieure																						
Position	Avant Gauche																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																						
Elément	Pare-choc complet																						
Position	Arrière																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																						
7 	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Bas de Pare-choc</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Bas de Pare-choc	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Réparation	8 	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Bas de Pare-choc																						
Position	Arrière																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Réparation																						
Elément	Prise en charge																						
Position	-																						
Dommages	-																						
Intensité	-																						
Opération	Peinture																						

Commentaires

PneuARD Goodyear 205/50/17 V 6.5 Mm
 PneuAVD Goodyear 205/50/17 V 6.0 Mm
 PneuARG Goodyear 205/50/17 V 6.6 Mm
 PneuAVG Goodyear 205/50/17 V 5.8 Mm