

Détails véhicule

VIN	VF7SXHNPY MT586939	Marque	CITROËN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GA-936-DH	Modèle	C3 V4 PTECH110 S&S EAT6 SHINE	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	22/06/2021	Année	2021	Couleur	BLANC BANQUISE P/BLA
Odometre	55 491 km	Cylindrée	-	Capitonnage	Tissu Mica Grey - Am
Carburant	Essence	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	133
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	29/04/2025	Parc	HORDAIN
-------------------	------------	------	---------



Equipements génériques



Eléments amovibles

Plage arrière	✓
Kit roue secours Complet	✗





Documents techniques

Double clefs	✓
Porte documents	✗
Manuel d'utilisation	✗
Carnets de bord	✗


Pneumatiques

205/55/16 W Été 7.0 mm sunwide		205/55/16 W Été 7.0 mm sunwide	
205/55/16 W Été 7.0 mm sunwide		205/55/16 W Été 7.0 mm sunwide	

Dommages

1		Elément	Manuel d'utilisation	2		Elément	Carnets de bord
		Position	-			Position	-
		Dommages	Manquant			Dommages	Manquant
		Intensité	-			Intensité	-
3		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	4		Opération	Acceptable (Pour mémoire)
		Elément	Kit compresseur complet			Elément	Porte documents
		Position	-			Position	-
		Dommages	Manquant			Dommages	Manquant
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Echange			Opération	Acceptable (Pour mémoire)

5



Elément

Position

Dommages

Intensité

Opération

Pneu


Avant Gauche

Non conforme

-

Echange

7



Elément

Position

Dommages

Intensité

Opération

Pneu


Arrière Droit

Non conforme

-

Echange

9



Elément

Position

Dommages

Intensité

Opération

Jante spéciale 16"


Arrière Droit

Rayure

-

Acceptable (Pour mémoire)

11



Elément

Position

Dommages

Intensité

Opération

Bas de Pare-choc


Avant

Réparé

-

Acceptable (Pour mémoire)

13



Elément

Position

Dommages

Intensité

Opération

Montant de pavillon


Gauche

Malfaçon

-

Réparation

15



Elément

Position

Dommages

Intensité

Opération

Montant de pavillon


Droit

Enfoncement

-

Smart Repair

17



Elément

Position

Dommages

Intensité

Opération

Porte


Arrière Droit

Malfaçon

-

Réparation

19



Elément

Position

Dommages

Intensité

Opération

Prise en charge

-

-

-

Peinture

6



Elément

Position

Dommages

Intensité

Opération

Pneu


Arrière Gauche

Non conforme

-

Echange

8



Elément

Position

Dommages

Intensité

Opération

Pneu


Avant Droit

Non conforme

-

Echange

10



Elément

Position

Dommages

Intensité

Opération

Haut de Pare-choc


Avant

Malfaçon

-

Lustrage

12



Elément

Position

Dommages

Intensité

Opération

Pavillon


-

Malfaçon

-

Réparation

14



Elément

Position

Dommages

Intensité

Opération

Hayon ou malle


-

Rayure

-

Lustrage

16



Elément

Position

Dommages

Intensité

Opération

Planche de bord inférieure


Avant Droit

Troué

-

Echange

18



Elément

Position

Dommages

Intensité

Opération

Eléments adjacents

-

-

-

Peinture

PneuARD 205/55/16 W 7.0 Mm sunwide
PneuAVG 205/55/16 W 7.0 Mm sunwide
PneuARG 205/55/16 W 7.0 Mm sunwide
PneuAVD 205/55/16 W 7.0 Mm sunwide