










Détails véhicule

VIN	3C4NJCBS4 LT218176	Date d'immatriculation	28/08/2020	Couleur	GLACIER
Marque	JEEP	Immatriculation	GY-539-MM	Odometre	-
Modèle	Longitude 1.6 MJD 120 MTX FWD	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	FILIPPI Marseille Pinède				
					
					

Eléments amovibles

Outillage de bord	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis	✓
Roue de secours	✗

Documents techniques













Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef	✓
Double clefs	✗
Forfait carburant	✗

Pneumatiques

Falken 225/60/17 H Eté 2.0 mm		Falken 225/60/17 H Eté 2.3 mm	
Falken 225/60/17 H Eté 4.5 mm		Falken 225/60/17 H Eté 3.7 mm	

Dommages extérieurs

1		Elément	Entrée de porte	7		Elément	Pneu roue de secours
		Position	Arrière Droit			Position	-
11		Dommages	Enfoncement	12		Dommages	Manquant
		Commentaires	-			Commentaires	-
11		Elément	Pneu	12		Elément	Jante alu 17"
		Position	Avant Gauche			Position	Avant Gauche
11		Dommages	Usé	12		Dommages	Rayure
		Commentaires	-			Commentaires	-





13		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Usé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pneu	Position	Arrière Droit	Dommages	Usé	Commentaires	-	14		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Usé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pneu	Position	Avant Droit	Dommages	Usé	Commentaires	-
Elément	Pneu																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Usé																				
Commentaires	-																				
Elément	Pneu																				
Position	Avant Droit																				
Dommages	Usé																				
Commentaires	-																				
15		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante alu 17"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Jante alu 17"	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Commentaires	-	16		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Avant	Dommages	Rayure	Commentaires	-
Elément	Jante alu 17"																				
Position	Avant Droit																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
Elément	Pare-choc complet																				
Position	Avant																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
17		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Spoiler</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Spoiler	Position	Avant	Dommages	Rayure	Commentaires	-	18		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Commentaires	-
Elément	Spoiler																				
Position	Avant																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
Elément	Pare-choc complet																				
Position	Arrière																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
19		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	20		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Extension d'aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Extension d'aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Manquant	Commentaires	-
Elément	Aile																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Extension d'aile																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Manquant																				
Commentaires	-																				
21		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	22		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Baguette de porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Baguette de porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Cassé	Commentaires	-
Elément	Porte																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Baguette de porte																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Cassé																				
Commentaires	-																				
23		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante de roue de secours</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Jante de roue de secours	Position	-	Dommages	Manquant	Commentaires	-	24		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Eléments adjacents</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Eléments adjacents	Position	-	Dommages	-	Commentaires	-
Elément	Jante de roue de secours																				
Position	-																				
Dommages	Manquant																				
Commentaires	-																				
Elément	Eléments adjacents																				
Position	-																				
Dommages	-																				
Commentaires	-																				

Dommages intérieurs

2		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Garniture de jupe</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Garniture de jupe	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Commentaires	-	3		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Garniture intérieure de coffre</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Garniture intérieure de coffre	Position	Droit	Dommages	Rayure	Commentaires	-
Elément	Garniture de jupe																				
Position	Arrière																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
Elément	Garniture intérieure de coffre																				
Position	Droit																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				

4		Elément	Garniture intérieure de coffre	5		Elément	Garniture de hayon ou malle
		Position	Gauche			Position	Inférieur
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Commentaires	-			Commentaires	-

Autres dommages

8		Elément	Forfait carburant	9		Elément	Révision
		Position	-			Position	-
		Dommages	Manquant			Dommages	Non conforme
		Commentaires	-			Commentaires	-
10		Elément	Diagnostic électronique	25		Elément	Prise en charge
		Position	-			Position	-
		Dommages	Non conforme			Dommages	-
		Commentaires	-			Commentaires	-

Commentaires

kilometrage non afficher
 PneuAVG Falken 225/60/17 H 2.0 Mm
 PneuARD Falken 225/60/17 H 3.7 Mm
 PneuAVD Falken 225/60/17 H 2.3 Mm
 PneuARG Falken 225/60/17 H 4.5 Mm