

Détails véhicule

VIN	VF7SXYHTU NT632143	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GJ-163-ZN	Modèle	C3 V4 BHD1 100 S&S BVM6 SHINE PK	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	13/10/2022	Année	2022	Couleur	NOIR PERLA NERA
Odometre	33 592 km	Cylindrée	-	Capitonnage	V0FC
Carburant	Diesel	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	112
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	04/10/2023	Parc	WALON BOUCHAIN
-------------------	------------	------	----------------



Equipements génériques

Eléments amovibles


Outillage de bord	✓
Plage arrière	✓
Compresseur kit secours	✗
Recharge kit secours	✗

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Goodyear 205/50/17 V Eté 5.0 mm



Goodyear 205/50/17 V Eté 5.0 mm



Goodyear 205/50/17 V Eté 6.7 mm

Goodyear 205/50/17 V Eté 6.5 mm

Dommages

1



Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Compresseur kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

3




Elément	Recharge kit secours
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

4




Elément	Jante spéciale 17"
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

5




Elément	Bas de Pare-choc
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

7




Elément	Bas de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

9




Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

11




Elément	Extension d'aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

13




Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

6




Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

8




Elément	Haut de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

10



Elément	Extension de pare-chocs
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

12



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

Commentaires

PneuAVD Goodyear 205/50/17 V 5.0 Mm
 PneuAVG Goodyear 205/50/17 V 5.0 Mm
 PneuARG Goodyear 205/50/17 V 6.7 Mm
 PneuARD Goodyear 205/50/17 V 6.5 Mm