

## Détails véhicule

|                        |                    |              |                  |                                     |                     |
|------------------------|--------------------|--------------|------------------|-------------------------------------|---------------------|
| VIN                    | VR3UHZKXZ NT041086 | Marque       | PEUGEOT          | Date d'entretien                    | -                   |
| Immatriculation        | GG-641-DL          | Modèle       | E-208 GT PACK    | Odomètre d'entretien                | -                   |
| Date d'immatriculation | 04/05/2022         | Année        | 2022             | Couleur                             | KCA GRIS ARTENSE ME |
| Odometre               | 17 472 km          | Cylindrée    | -                | Capitonnage                         | INCONNUE            |
| Carburant              | Electricité        | Carrosserie  | BERLINE 5 PORTES | Date du prochain Contrôle Technique | -                   |
| Sièges                 | -                  | Transmission | Manuelle         | CO2                                 | 0                   |
| Portes                 | 5                  | Vitesses     | 4                |                                     |                     |

## Détails d'évaluation

|                   |            |      |         |
|-------------------|------------|------|---------|
| Date d'évaluation | 08/09/2023 | Parc | HORDAIN |
|-------------------|------------|------|---------|



## Equipements génériques

## Eléments amovibles

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Recharge kit secours    | ✓ |
| Outils de bord          | ✓ |
| Plage arrière           | ✓ |
| Sur tapis ARD           | ✓ |
| Sur tapis ARG           | ✓ |
| Sur tapis AVD           | ✓ |
| Sur tapis AVG           | ✓ |
| Compresseur kit secours | ✗ |

## Documents techniques

|                        |   |
|------------------------|---|
| Manuel d'utilisation   | ✓ |
| Carnets de bord        | ✓ |
| Câble de charge lente  | ✓ |
| Câble de charge rapide | ✓ |
| Double clefs           | ✗ |

## Pneumatiques

Firestone 205/45/17 W Eté 6.5 mm



Firestone 205/45/17 W Eté 6.5 mm



Firestone 205/45/17 W Eté 6.5 mm

Firestone 205/45/17 W Eté 6.5 mm

## Dommages

1



|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| Elément   | Crochet de sangle de retenue plage AR |
| Position  | Arrière Droit                         |
| Dommages  | Manquant                              |
| Intensité | -                                     |
| Opération | Echange                               |


2



|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| Elément   | Pavillon avec toit ouvrant |
| Position  | Arrière                    |
| Dommages  | Enfoncement                |
| Intensité | -                          |
| Opération | Smart Repair               |




3



●●


|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| Elément   | Assise de siège mixte |
| Position  | Avant Gauche          |
| Dommages  | Brûlé                 |
| Intensité | -                     |
| Opération | Smart Repair          |

4



|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Elément   | Double clefs              |
| Position  | -                         |
| Dommages  | Manquant                  |
| Intensité | -                         |
| Opération | Acceptable (Pour mémoire) |


5



●

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Elément   | Compresseur kit secours |
| Position  | -                       |
| Dommages  | Manquant                |
| Intensité | -                       |
| Opération | Echange                 |


6



●●

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Elément   | Jante spéciale 17" |
| Position  | Avant Gauche       |
| Dommages  | Rayure             |
| Intensité | -                  |
| Opération | Forfait réparation |


7



●●

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Elément   | Jante spéciale 17" |
| Position  | Arrière Gauche     |
| Dommages  | Rayure             |
| Intensité | -                  |
| Opération | Forfait réparation |


8



●●


|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Elément   | Jante spéciale 17" |
| Position  | Avant Droit        |
| Dommages  | Rayure             |
| Intensité | -                  |
| Opération | Echange            |

9



|           |                |
|-----------|----------------|
| Elément   | Capot          |
| Position  | -              |
| Dommages  | Dépôt chimique |
| Intensité | -              |
| Opération | Lustrage       |


10



●●

|           |          |
|-----------|----------|
| Elément   | Calandre |
| Position  | -        |
| Dommages  | Rayure   |
| Intensité | -        |
| Opération | Echange  |


11



●●

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Elément   | Pare-choc complet |
| Position  | Avant             |
| Dommages  | Rayure            |
| Intensité | -                 |
| Opération | Réparation        |


12



●●


|           |                  |
|-----------|------------------|
| Elément   | Extension d'aile |
| Position  | Avant Gauche     |
| Dommages  | Rayure           |
| Intensité | -                |
| Opération | Réparation       |

13



|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| Elément   | Porte                     |
| Position  | Arrière Gauche            |
| Dommages  | Enfoncement               |
| Intensité | -                         |
| Opération | Acceptable (Pour mémoire) |


14



●●

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Elément   | Pare-choc complet |
| Position  | Arrière           |
| Dommages  | Malfaçon          |
| Intensité | -                 |
| Opération | Réparation        |


15



●●

|           |               |
|-----------|---------------|
| Elément   | Porte         |
| Position  | Arrière Droit |
| Dommages  | Malfaçon      |
| Intensité | -             |
| Opération | Réparation    |


16



●●


|           |               |
|-----------|---------------|
| Elément   | Bas de caisse |
| Position  | Droit         |
| Dommages  | Malfaçon      |
| Intensité | -             |
| Opération | Réparation    |

17



|           |             |
|-----------|-------------|
| Elément   | Porte       |
| Position  | Avant Droit |
| Dommages  | Malfaçon    |
| Intensité | -           |
| Opération | Lustrage    |

18




●●

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Elément   | Monogramme d'aile |
| Position  | Arrière Droit     |
| Dommages  | Malfaçon          |
| Intensité | -                 |
| Opération | Echange           |



19



● ●

Elément

Aile

Position

Arrière Droit

Dommages

Malfaçon


Intensité

-

Opération

Réparation

20



Elément

Eléments adjacents

Position

-

Dommages

-


Intensité

-

Opération

Peinture

21



Elément

Prise en charge

Position

-

Dommages

-

Intensité

-

Opération

Peinture

## Commentaires

PneuAVD Firestone 205/45/17 W 6.5 Mm  
 PneuARG Firestone 205/45/17 W 6.5 Mm  
 PneuARD Firestone 205/45/17 W 6.5 Mm  
 PneuAVG Firestone 205/45/17 W 6.5 Mm