



PEUGEOT SUV e-2008 Allure Pack Moteur: GD-287-TV

N° Chassis:	VR3UKZXZMJ945592	Version:	
1ère MEC:	24/12/2021	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	80813	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Noir
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Electrique	Type de jantes (montées)	Aluminium
Entretien	OK	Couleur tableau de bord	Noir
Moteur fonctionnant	Oui		
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Radio	
Nbre clés télécommandes	2	Accoudoir central AV	
GPS		Cache bagages	
Vitres électriques AV		Phares Xenon/LED/Laser	
Vitres électriques AR		Radar parking AR	
Régulateur de vitesse		Camera de recul	
Volant multifonctions		Revêtement de siège	Tissu / Autre
Volant cuir			Semi-cuir
Couleur correcte ?			
Couleur correcte ?	oui		
Type de climatisation	Clim. automatique		

Pneu

215/60/17/96 V			
Pneus été:	AVG	Firestone: 6,2 mm	AVD Firestone: 3,1 mm
	ARG	Michelin: 3,6 mm	ARD Michelin: 3,6 mm
Profondeur de pneu AVG			6.2
Profondeur de pneu AVD			3.1
Profondeur de pneu ARG			3.6
Profondeur de pneu ARD			3.6
Taille de pneu AVG			215/60 R 17 96 V
Taille de pneu AVD			215/60 R 17 96 V
Taille de pneu ARG			215/60 R 17 100 V
Taille de pneu ARD			215/60 R 17 100 V
Type de pneu AVG			Eté
Type de pneu AVD			Eté
Type de pneu ARG			Toutes saisons
Type de pneu ARD			Toutes saisons
Marque de pneu AVG			258
Marque de pneu AVD			258
Marque de pneu ARG			261
Marque de pneu ARD			261

Matériel de secours

Kit réparation	Oui	Compresseur	Oui
Nbr cable de recharge (220V)	0		
Nbr cable de recharge (recharge rapide)	1		

Garniture porte ARG, Griffe(s), Acceptable



Garniture porte ARD, Griffe(s), Acceptable



Ciel de toit, Tache, Nettoyer



Revêtement assise AR, Tache, Nettoyer



Revêtement assise siège AVD, Tache, Nettoyer



Garniture intérieur, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Pneu ARG, Hors tolérance, E - Remplacer



Pneu ARD, Hors tolérance, E - Remplacer



Pneu AVD, Hors tolérance, E - Remplacer



Jante alum. ARG bi-ton/polychrome, Griffe(s), Acceptable



Moulure porte AVG, Griffe(s), Acceptable



Porte AVG, Griffe(s), Acceptable



Porte ARG, Bosse(s) et griffe(s), Acceptable



Porte AVD, Griffe(s), Acceptable



Câble de recharge (normal), Manque, E - Remplacer



Garnit. couvercle AR, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Coffre / hayon, Dégâts chimiques, Lustrage



Moulure de pare-chocs AR, Griffe(s), Peindre



Garnit. mont pavillon ARG, Dégrafé, Dépose/Répose

