









### Détails véhicule

VIN	VR3EDYHT4 RJ627135	Date d'immatriculation	29/03/2024	Couleur	BLANC ICY OPAQUE STD
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GW-901-CR	Odometre	57 403 km
Modèle	PARTNER FOURGON XL 950KG BHD1 100 S&S B	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

### Détails d'évaluation

Parc	GCA ESTAQUE				
					
					

### Éléments amovibles

Roue de secours	✘
-----------------	---

### Documents techniques

Manuel d'utilisation	✔
Carnets de bord	✔

### Pneumatiques


Hankook 205/60/16 H Eté 6.4 mm		Hankook 205/60/16 H Eté 6.2 mm	
NEXEN 205/60/16 H Eté 5.4 mm		NEXEN 205/60/16 H Eté 5.1 mm	

### Dommages extérieurs


1		Elément	Haut de Pare-choc	2		Elément	Aile
		Position	Avant			Position	Avant Droit
		Dommages	Rayure			Dommages	Enfoncement
		Commentaires	-			Commentaires	-
3		Elément	Coquille de rétroviseur	4		Elément	Porte
		Position	Droit			Position	Arrière Droit
		Dommages	Rayure			Dommages	Enfoncement
		Commentaires	-			Commentaires	-

<b>5</b>		Elément	Aile	<b>7</b>		Elément	Pneu roue de secours
		Position	Arrière Gauche			Position	-
		Dommmages	Enfoncement			Dommmages	Manquant
		Commentaires	-			Commentaires	-
<b>8</b>		Elément	Jante de roue de secours			Elément	
		Position	-			Position	-
		Dommmages	Manquant			Dommmages	-
		Commentaires	-			Commentaires	-

### Dommmages intérieurs

<b>6</b>		Elément	Assise de siège tissu		
		Position	Avant Gauche		
		Dommmages	Troué		
		Commentaires	-		

### Autres dommmages

<b>9</b>		Elément	Prise en charge		
		Position	-		
		Dommmages	-		
		Commentaires	-		

### Commentaires

vts  
 PneuAVG Hankook 205/60/16 H 6.4 Mm  
 PneuARD NEXEN 205/60/16 H 5.1 Mm  
 PneuAVD Hankook 205/60/16 H 6.2 Mm  
 PneuARG NEXEN 205/60/16 H 5.4 Mm