

Détails véhicule

| | | | | | |
|------------------------|--------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| VIN | VF7SXHMRV NT694363 | Marque | CITROËN | Date d'entretien | - |
| Immatriculation | GM-624-DW | Modèle | C3 V4 PT83 S&S BVM SHINE | Odomètre d'entretien | - |
| Date d'immatriculation | 15/02/2023 | Année | 2023 | Couleur | KCA GRIS ARTENSE ME |
| Odometre | 18 871 km | Cylindrée | - | Capitonnage | V0FC |
| Carburant | Essence | Carrosserie | BERLINE 5 PORTES | Date du prochain Contrôle Technique | - |
| Sièges | - | Transmission | Manuelle | CO2 | 125 |
| Portes | 5 | Vitesses | 4 | | |

Détails d'évaluation

| | | | |
|-------------------|------------|------|-----------------------------|
| Date d'évaluation | 23/05/2025 | Parc | GCA LOGISTIQUE SAINT SAULVE |
|-------------------|------------|------|-----------------------------|



Equipements génériques


Eléments amovibles

| | |
|--------------------------|---|
| Kit roue secours Complet | ✓ |
| Outils de bord | ✓ |
| Plage arrière | ✓ |
| Compresseur kit secours | ✗ |
| Recharge kit secours | ✗ |

Documents techniques

| | |
|----------------------|---|
| Porte documents | ✓ |
| Manuel d'utilisation | ✓ |
| Carnets de bord | ✓ |
| Double clefs | ✗ |
| Révision | ✗ |

Pneumatiques



Dommages

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------------------------|---|--|-----------|---------------------------|
| 1 |  | Elément | Double clefs | 2 |  | Elément | Révision |
| | | Position | - | | | Position | - |
| | | Dommages | Manquant | | | Dommages | Manquant |
| | | Intensité | - | | | Intensité | - |
| | | Opération | Acceptable (Pour mémoire) | | | Opération | Acceptable (Pour mémoire) |

3



● ●

| | |
|-----------|--------------------|
| Elément | Jante spéciale 17" |
| Position | Avant Droit |
| Dommages | Rayure |
| Intensité | - |
| Opération | Forfait réparation |

4



| | |
|-----------|----------------|
| Elément | Capot |
| Position | - |
| Dommages | Dépôt chimique |
| Intensité | - |
| Opération | Lustrage |

5



| | |
|-----------|---------------------------|
| Elément | Bas de Pare-choc |
| Position | Arrière |
| Dommages | Rayure |
| Intensité | - |
| Opération | Acceptable (Pour mémoire) |

6



● ●

| | |
|-----------|---------------|
| Elément | Lèche vitre |
| Position | Arrière Droit |
| Dommages | Coupé |
| Intensité | - |
| Opération | Echange |

Commentaires

PneuAVD Goodyear 205/50/17 V 6.0 Mm
 PneuARD Goodyear 205/50/17 V 7.0 Mm
 PneuAVG Goodyear 205/50/17 V 6.0 Mm
 PneuARG Goodyear 205/50/17 V 7.0 Mm