

Détails véhicule

VIN	VR1URHNSS PW034541	Marque	DS	Date d'entretien	-
Immatriculation	GN-615-FZ	Modèle	DS 3 CBK PTECH 130 EAT8 OPERA	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	07/04/2023	Année	2023	Couleur	NOIR PERLA NERA
Odometre	13 750 km	Cylindrée	-	Capitonnage	4IFX
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	135
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	11/12/2023	Parc	CEVA LOGISTICS LOYETTES	
-------------------	------------	------	----------------------------	--



Equipements génériques

Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Révision	✓
Double clefs	✗
Forfait carburant	✗

Pneumatiques

Goodyear 215/55/18 V Eté 6.0 mm

Goodyear 215/55/18 V Eté 6.0 mm


Goodyear 215/55/18 V Eté 6.0 mm

Goodyear 215/55/18 V Eté 6.0 mm

Dommmages

1		Elément	Double clefs	2		Elément	Forfait carburant
		Position	-			Position	-
		Dommages	Manquant			Dommages	Manquant
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)			Opération	Forfait Echange


3



● ●

Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation


4



● ●

Elément	Spoiler
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

5



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuARG Goodyear 215/55/18 V 6.0 Mm
PneuARD Goodyear 215/55/18 V 6.0 Mm
PneuAVD Goodyear 215/55/18 V 6.0 Mm
PneuAVG Goodyear 215/55/18 V 6.0 Mm