



CITROEN Berlingo Taille M BlueHDi 100: EZ-678-VX

N° Chassis:	VF778BHY6JN536880	Version:	
1ère MEC:	21/08/2018	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	20074	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Camionnette	Couleur carrosserie	Blanc
Boîte:	MAN 5 VIT	Nature de peinture	Opaque
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Gris
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Tôle
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Gris
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	3		
Nombre appuis-têtes	3		
Type de jantes (montées)	Tôle		
Catégorie	Vehicule utilitaire		

Options

Nbre clés total	2	Radio	
Nbre clés télécommandes	1	Radar parking AR	
Vitres électriques AV		Porte latérale coulissante Droite	
Régulateur de vitesse		Revêtement de siège	Tissu / Autre
Couleur correcte ?			
Couleur correcte ?	blanc		
Type de climatisation	Clim. manuelle		

Degré d'usure

195/65/15/95 H				
Pneus été:	AVG	Continental: 5 mm	AVD	Continental: 5,3 mm
	ARG	Continental: 6,4 mm	ARD	Continental: 5,8 mm
Profondeur de pneu AVG				5.0
Profondeur de pneu AVD				5.3
Profondeur de pneu ARG				6.4
Profondeur de pneu ARD				5.8
Taille de pneu AVG				195/65 R 15 95 H
Taille de pneu AVD				195/65 R 15 95 H
Taille de pneu ARG				195/65 R 15 95 H
Taille de pneu ARD				195/65 R 15 95 H
Type de pneu AVG				Toutes saisons
Type de pneu AVD				Toutes saisons
Type de pneu ARG				Toutes saisons
Type de pneu ARD				Toutes saisons
Marque de pneu AVG				256
Marque de pneu AVD				256
Marque de pneu ARG				256
Marque de pneu ARD				256

Matériel de secours

Roue de secours	Oui	Cric	Oui
Soufflet levier de vitesse, Déchirure, Acceptable			



Aile AVG, Bosse(s) et griffe(s), Acceptable



Capot, Eclat(s), Peindre



Montant de toit D, Eclat(s), Peindre



Plancher AR, Rouille, Peindre



Obtuteur /Cache AR, Manque, E - Remplacer



Pavillon caisse, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)

