

Détails véhicule

VIN	VF72RHNPM R4162928	Marque	CITROËN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GX-203-GP	Modèle	C3 AIRCRO PT110 S&S BVM6 PLUS	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	31/05/2024	Année	2024	Couleur	NOIR PERLA NERA
Odometre	3 561 km	Cylindrée	-	Capitonnage	TISSU MICA GREY
Carburant	Essence	Carrosserie	SUV	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	132
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	27/05/2025	Parc	TOULOUSE
-------------------	------------	------	----------



Equipements génériques

Eléments amovibles


Compresseur kit secours	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Bridgestone 195/60/16 H Eté 5.3 mm



Bridgestone 195/60/16 H Eté 4.6 mm



Bridgestone 195/60/16 H Eté 5.7 mm

Bridgestone 195/60/16 H Eté 5.7 mm

Dommages

1



Elément	Jante spéciale 16'
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

3






Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

4



Elément	Capot
Position	-
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

5		Elément	Aile
		Position	Avant Droit
		Dommages	Rayure
		Intensité	-
		Opération	Lustrage
6		Elément	Double clefs
		Position	-
		Dommages	Manquant
		Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)
7		Elément	Porte
		Position	Arrière Droit
		Dommages	Enfoncement
		Intensité	-
		Opération	Smart Repair

Commentaires

PneuAVD Bridgestone 195/60/16 H 4.6 Mm
PneuARD Bridgestone 195/60/16 H 5.7 Mm
PneuARG Bridgestone 195/60/16 H 5.7 Mm
PneuAVG Bridgestone 195/60/16 H 5.3 Mm