



## PEUGEOT Nouveau SUV 3008 Allure Pack H: GK-734-RD

N° Chassis:	VF3M4DGZUNS161684	Version:	
1ère MEC:	22/11/2022	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	93413	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Noir
Boîte:	Automatique	Couleur tableau de bord	Gris
Transmission:	Avant	Type de jantes (montées)	Aluminium
Carburant:	Hybride rechargeable	Couleur intérieur	Gris
Moteur fonctionnant	Oui	Nature de peinture	Metallisé
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Nbre portes	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Catégorie	Vehicule particulier		
Véhicule roulant	Oui		
Batterie fonctionnante	Oui		
Nbre sièges	5		

## Options

GPS		Cache bagages	
Couleur correcte ?		Attache remorque	
Couleur correcte ?	noir	Radio	
Volant multifonctions		Camera de recul	
Régulateur de vitesse		Radar parking AR	
Nbre clés télécommandes	2	Revêtement de siège	Tissu / Autre
Vitres électriques AR			Cuir
Type de climatisation	Clim. automatique	Accoudoir central AV	
Volant cuir		Phares Xenon/LED/Laser	
Nbre clés total	2	Radar parking AV	
Vitres électriques AV			

## Pneu

Taille de pneu ARG				225/55 R 18 102 V
Marque de pneu ARG				261
Type de pneu AVG				Eté
Profondeur de pneu AVD				5.3
Type de pneu ARG				Eté
Marque de pneu AVD				261
Profondeur de pneu ARD				3.0
Marque de pneu ARD				261
Taille de pneu AVD				225/55 R 18 102 V
Taille de pneu ARD				225/55 R 18 102 V
	225/55/18/102 V			
Pneus été:	AVG	Michelin: 5,3 mm	AVD	Michelin: 5,3 mm
	ARG	Michelin: 4,2 mm	ARD	Michelin: 3 mm
Marque de pneu AVG				261
Profondeur de pneu AVG				5.3
Type de pneu AVD				Eté
Taille de pneu AVG				225/55 R 18 102 V
Type de pneu ARD				Eté
Profondeur de pneu ARG				4.2

## Matériel de secours

Nbr cable de recharge (220V)	1	Compresseur	Oui
Kit réparation	Oui		

Intérieur, Tache, Nettoyage chimique



Revêtement assise siège AVG, Déchirure, E - Remplacer



Jante alum. AVG bi-ton/polychrome, Griffe(s), E - Remplacer



Jante alum. ARG bi-ton/polychrome, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Pneu ARD, Hors tolérance, E - Remplacer



Jante alum. ARD bi-ton/polychrome, Griffe(s), E - Remplacer



Jante alum. AVD bi-ton/polychrome, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)







Porte ARG, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Aile ARG, Bosse(s) et griffe(s), Acceptable



Aile ARD, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte AVD, Griffes(s), Acceptable



Garnit. mont pavillon ARG, Griffes(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Moulure de pare-chocs AR, Griffes(s), E - Remplacer



Pare-chocs AR, Griffes(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Coin pare-chocs ARD, Griffes(s), Acceptable

Compteur-chocs ARD, Griffe(s), Acceptable



Coffre / hayon, Griffe(s), Peindre



Garnit. int D coffre, Griffe(s), Acceptable



Garnit. int G coffre, Griffe(s), Acceptable

