


### Détails véhicule

VIN	ZFAEFAJ49 NX069674	Date d'immatriculation	30/06/2022	Couleur	ALPINE WHITE
Marque	FIAT	Immatriculation	GH-588-HG	Odometre	63 358 km
Modèle	500E CABRIO MY22 ICONA CA	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

### Détails d'évaluation



### Éléments amovibles

Compresseur kit secours	✘
Recharge kit secours	✘

### Documents techniques

















Clef Plip	✔
Câble de charge lente	✔
Câble de charge rapide	✔
Sacoche de câble de charge	✔
Porte documents	✘
Manuel d'utilisation	✘
Carnets de bord	✘
Double clefs	✘



### Pneumatiques




### Dommages extérieurs

5		Élément	Pneu	6		Élément	Jante spéciale 17"
		Position	Avant Droit			Position	Avant Droit
		Dommages	Non conforme			Dommages	Rayure
		Commentaires	-			Commentaires	-

7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Avant	Dommages	Cassé	Commentaires	-	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Avant Droit	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-
Elément	Pare-choc complet																				
Position	Avant																				
Dommages	Cassé																				
Commentaires	-																				
Elément	Aile																				
Position	Avant Droit																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Non conforme</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pneu	Position	Avant Gauche	Dommages	Non conforme	Commentaires	-	10		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante spéciale 17"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Jante spéciale 17"	Position	Avant Gauche	Dommages	Rayure	Commentaires	-
Elément	Pneu																				
Position	Avant Gauche																				
Dommages	Non conforme																				
Commentaires	-																				
Elément	Jante spéciale 17"																				
Position	Avant Gauche																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
11		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Revêtement de bas de caisse</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Revêtement de bas de caisse	Position	Gauche	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	12		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Rétroviseur électrique</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Rétroviseur électrique	Position	Gauche	Dommages	Cassé	Commentaires	-
Elément	Revêtement de bas de caisse																				
Position	Gauche																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Rétroviseur électrique																				
Position	Gauche																				
Dommages	Cassé																				
Commentaires	-																				
13		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Coquille de rétroviseur</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Coquille de rétroviseur	Position	Gauche	Dommages	Rayure	Commentaires	-	14		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Non conforme</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pneu	Position	Arrière Gauche	Dommages	Non conforme	Commentaires	-
Elément	Coquille de rétroviseur																				
Position	Gauche																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
Elément	Pneu																				
Position	Arrière Gauche																				
Dommages	Non conforme																				
Commentaires	-																				
15		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	16		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante spéciale 17"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Jante spéciale 17"	Position	Arrière Gauche	Dommages	Rayure	Commentaires	-
Elément	Porte																				
Position	Avant Gauche																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Jante spéciale 17"																				
Position	Arrière Gauche																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
17		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Kit compresseur complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Kit compresseur complet	Position	-	Dommages	Manquant	Commentaires	-	18		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Commentaires	-
Elément	Kit compresseur complet																				
Position	-																				
Dommages	Manquant																				
Commentaires	-																				
Elément	Pare-choc complet																				
Position	Arrière																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
19		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Non conforme</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pneu	Position	Arrière Droit	Dommages	Non conforme	Commentaires	-	20		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante spéciale 17"</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Jante spéciale 17"	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Commentaires	-
Elément	Pneu																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Non conforme																				
Commentaires	-																				
Elément	Jante spéciale 17"																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
21		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Commentaires	-	22		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Droit	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-
Elément	Aile																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
Elément	Porte																				
Position	Avant Droit																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				

<b>23</b>		Elément	Revêtement de bas de caisse	<b>24</b>		Elément	Eléments adjacents
		Position	Droit			Position	-
		Dommages	Enfoncement			Dommages	-
		Commentaires	-			Commentaires	-

### Autres dommages

<b>25</b>		Elément	Prise en charge
		Position	-
		Dommages	-
		Commentaires	-

### Commentaires

PneuARD Evergreen 215/45/17 Y 6.6 Mm  
 PneuAVG Vredestein 215/45/17 Y 5.7 Mm  
 PneuAVD Vredestein 215/45/17 Y 5.2 Mm  
 PneuARG Evergreen 215/45/17 Y 6.4 Mm