



PEUGEOT SUV 2008 Active Puretech 100 S: GJ-832-EN

N° Chassis:	VR3USHNKKNJ728691	Version:	
1ère MEC:	31/08/2022	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	55395	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Gris
Boîte:	MAN 6 VIT	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Essence	Type de jantes (montées)	Tôle
Entretien	OK	Couleur tableau de bord	Noir
Moteur fonctionnant	Oui		
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Tôle		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Radio	
Nbre clés télécommandes	1	Cache bagages	
GPS		Radar parking AR	
Vitres électriques AV		Revêtement de siège	Tissu / Autre
Vitres électriques AR			
Régulateur de vitesse			
Volant multifonctions			
Volant cuir			
Couleur correcte ?	oui		
Couleur correcte ?			
Immatriculation correcte ?	GJ-832-EN		
Immatriculation correcte ?			
VIN correct ?	VR3USHNKKNJ728691		
VIN correct ?			
Type de climatisation	Clim. manuelle		

Degré d'usure

215/65/16/98 H				
Pneus été:	AVG	Kleber: 6 mm	AVD	Kleber: 6 mm
	ARG	Kleber: 6,4 mm	ARD	Kleber: 6 mm
Profondeur de pneu AVG	6.0			
Profondeur de pneu AVD	6.0			
Profondeur de pneu ARG	6.4			
Profondeur de pneu ARD	6.0			
Taille de pneu AVG	215/65 R 16 98 H			
Taille de pneu AVD	215/65 R 16 98 H			
Taille de pneu ARG	215/65 R 16 98 H			
Taille de pneu ARD	215/65 R 16 98 H			
Type de pneu AVG	Eté			
Type de pneu AVD	Eté			
Type de pneu ARG	Eté			
Type de pneu ARD	Eté			
Marque de pneu AVG	2479			
Marque de pneu AVD	2479			
Marque de pneu ARG	2479			
Marque de pneu ARD	2479			

Matériel de secours

Kit réparation	Oui	Compresseur	Oui
----------------	-----	-------------	-----



Montant de toit G, Bosse(s), Acceptable



Pare-chocs AR, Déformé / Forcé, LI - Réparer et peindre (complet)



Garnit. couvercle AR, Griffes, Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Tapis de coffre, Déchirure, Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

