

Détails véhicule

VIN	VR3FRHNST PY510236	Date d'immatriculation	31/10/2023	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GS-770-DW	Odometre	19 898 km
Modèle	308 V3 SW ACTIVE PACK PT130 S&S EAT8	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc TOULOUSE



Éléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Cache bagages	✗

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Double clefs	✗
Révision	✗
Forfait carburant	✗

Pneumatiques






Goodyear 205/55/16 V Eté 5.2 mm

Goodyear 205/55/16 V Eté 5.2 mm



Goodyear 205/55/16 V Eté 5.8 mm

Goodyear 205/55/16 V Eté 5.6 mm




Dommages extérieurs

4		Elément	Pare-choc complet	5		Elément	Pare-brise
		Position	Avant			Position	-
		Dommages	Eclat			Dommages	Eclat
		Commentaires	-			Commentaires	-
8		Elément	Poignée de porte extérieure				
		Position	Avant Droit				
		Dommages	Rayure				
		Commentaires	-				

Dommmages intérieurs

6		Elément	Nettoyage intérieur	
		Position	-	
		Dommmages	Non réalisé	
		Commentaires	-	
7		Elément	Cache bagages	
		Position	-	
		Dommmages	Manquant	
		Commentaires	-	

Autres dommmages

2		Elément	Révision	
		Position	-	
		Dommmages	Manquant	
		Commentaires	-	
3		Elément	Forfait carburant	
		Position	-	
		Dommmages	Manquant	
		Commentaires	-	
9		Elément	Prise en charge	
		Position	-	
		Dommmages	-	
		Commentaires	-	

Commentaires

PneuAVG Goodyear 205/55/16 V 5.2 Mm
 PneuARD Goodyear 205/55/16 V 5.6 Mm
 PneuARG Goodyear 205/55/16 V 5.8 Mm
 PneuAVD Goodyear 205/55/16 V 5.2 Mm