

Détails véhicule

VIN	VR3UDYHZS PJ571796	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GM-365-HX	Modèle	SUV 2008 ALLURE BLUEHDI 130 S&S EAT8	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	24/02/2023	Année	2023	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	12 400 km	Cylindrée	-	Capitonnage	A6FX
Carburant	Diesel	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	132
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	03/06/2024	Parc	FILIPPI Marseille Pinède
-------------------	------------	------	--------------------------



Equipements génériques



Eléments amovibles

Outillage de bord	✓
Plage arrière	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗
Forfait carburant	✗

Pneumatiques

Continental 215/60/17 H Eté 4.4 mm		Continental 215/60/17 H Eté 4.2 mm	
Continental 215/60/17 H Eté 4.8 mm		Continental 215/60/17 H Eté 4.5 mm	

Dommages

1



Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Capot
Position	-
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

3




Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

4



Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation


5



●●

Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation


6



●


Elément	Forfait carburant
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Forfait Echange

7



Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

8



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuAVD Continental 215/60/17 H 4.2 Mm
 PneuARG Continental 215/60/17 H 4.8 Mm
 PneuARD Continental 215/60/17 H 4.5 Mm
 PneuAVG Continental 215/60/17 H 4.4 Mm