



DS 7 CROSSBACK PureTech 180 Au: FH-814-GZ

N° Chassis:	VR1J45GFUKY123544	Version:	
1ière MEC:	26/06/2019	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	30418	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Berline	Couleur carrosserie:	Noir
Boîte:	Automatique	Nature de peinture:	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur:	Gris
Carburant:	Essence	Type de jantes (montées):	Aluminium
Entretien:	PAS OK	Couleur tableau de bord:	Noir
Moteur fonctionnant:	Oui		
Batterie fonctionnante:	Oui		
Véhicule roulant:	Oui		
Nbre portes:	5		
Nbre sièges:	5		
Nombre appuis-têtes:	5		
Type de jantes (montées):	Aluminium		
Catégorie:	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	1	Radio	
Nbre clés télécommandes	1	Sièges électriques AVG	
GPS		Sièges électriques AVD	
Vitres électriques AV		Toit ouvrant électrique	
Vitres électriques AR		Toit panoramique	
Régulateur de vitesse		Accoudoir central AV	
Volant multifonctions		Cache bagages	
Volant cuir		Phares Xenon/LED	
Equipements corrects ?		Radar parking AV	
Couleur correcte ?		Radar parking AR	
Couleur correcte ?	oui	Camera de recul	
Garnissage correspondant ?		Revêtement de siège	Cuir
Immatriculation correcte ?			
VIN correct ?			
Type de climatisation	Clim. automatique		

Degré d'usure

235/45/20/100 V				
Pneus d'été:	AVG	Goodyear: 5,3 mm	AVD	Goodyear: 5,1 mm
	ARG	Goodyear: 5 mm	ARD	Goodyear: 4,1 mm
Profondeur de pneu AVG				5,3
Profondeur de pneu AVD				5,1
Profondeur de pneu ARG				5
Profondeur de pneu ARD				4,1
Taille de pneu AVG				235/45 R 20 100 V
Type de pneu AVG				été
Marque de pneu AVG				259

Matériel de secours

Kit réparation	Oui	Compresseur	Oui
Entretien, Manque, Effectuer			





Aile ARG, Griffe(s), Peindre



Moulure de pare-chocs AVD, Dégâts chimiques, Lustrage

