

Détails véhicule

| | | | | | |
|------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| VIN | VF3MRHPYE PS058949 | Marque | PEUGEOT | Date d'entretien | - |
| Immatriculation | GP-944-TH | Modèle | 3008R V2 ALLURE PACK HYB 136EDC56 | Odomètre d'entretien | - |
| Date d'immatriculation | 23/06/2023 | Année | 2023 | Couleur | KCA GRIS ARTENSE ME |
| Odometre | 14 636 km | Cylindrée | - | Capitonnage | 48FQ |
| Carburant | Essence | Carrosserie | CROSS OVER 5 PORTES | Date du prochain Contrôle Technique | - |
| Sièges | - | Transmission | Manuelle | CO2 | 127 |
| Portes | 5 | Vitesses | 4 | | |

Détails d'évaluation

| | | | |
|-------------------|------------|------|---------|
| Date d'évaluation | 16/05/2025 | Parc | HORDAIN |
|-------------------|------------|------|---------|



Equipements génériques

Eléments amovibles

Kit roue secours Complet



Documents techniques

Manuel d'utilisation



Carnets de bord




Double clefs



Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Eté 5.5 mm



Michelin 225/55/18 V Eté 5.5 mm



Michelin 225/55/18 V Eté 5.5 mm

Michelin 225/55/18 V Eté 5.4 mm

Dommages

1



| | |
|-----------|---------------------------|
| Elément | Révision |
| Position | - |
| Dommages | Non réalisé |
| Intensité | - |
| Opération | Acceptable (Pour mémoire) |

2



| | |
|-----------|------------|
| Elément | Spoiler |
| Position | Avant |
| Dommages | Rayure |
| Intensité | - |
| Opération | Réparation |

3






| | |
|-----------|-------------------|
| Elément | Pare-choc complet |
| Position | Avant |
| Dommages | Enfoncement |
| Intensité | - |
| Opération | Réparation |

4



| | |
|-----------|------------------|
| Elément | Extension d'aile |
| Position | Avant Gauche |
| Dommages | Enfoncement |
| Intensité | - |
| Opération | Réparation |

| | | | |
|---|--|-----------|-----------------|
| 5 |  | Elément | Porte |
| | | Position | Arrière Gauche |
| | | Dommages | Enfoncement |
| | | Intensité | - |
| | | Opération | Smart Repair |
| 6 |  | Elément | Porte |
| | | Position | Arrière Droit |
| | | Dommages | Enfoncement |
| | | Intensité | - |
| | | Opération | Réparation |
| 7 |  | Elément | Prise en charge |
| | | Position | - |
| | | Dommages | - |
| | | Intensité | - |
| | | Opération | Peinture |

Commentaires

PneuAVD Michelin 225/55/18 V 5.5 Mm
PneuARD Michelin 225/55/18 V 5.4 Mm
PneuARG Michelin 225/55/18 V 5.5 Mm
PneuAVG Michelin 225/55/18 V 5.5 Mm