

**Détails véhicule**

VIN	VF7SXHMRV PT509555	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GL-403-WK	Modèle	C3 V4 PT83 S&S BVM SHINE	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	27/01/2023	Année	2023	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	22 820 km	Cylindrée	-	Capitonnage	V0FC
Carburant	Essence	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	125
Portes	5	Vitesses	4		


**Détails d'évaluation**

Date d'évaluation	13/06/2025	Parc	GCA LOGISTIQUE SAINT SAULVE		
					
					
					

**Equipements génériques**

Éléments amovibles		Documents techniques	
Kit roue secours Complet	✓	Porte documents	✓
Outilage de bord	✓	Manuel d'utilisation	✓
Plage arrière	✓	Carnets de bord	✓
Compresseur kit secours	✗	Double clefs	✗
Recharge kit secours	✗	Révision	✗

**Pneumatiques**

Goodyear 205/50/17 V Eté 6.2 mm		Goodyear 205/50/17 V Eté 6.0 mm	
Goodyear 205/50/17 V Eté 7.0 mm		Goodyear 205/50/17 V Eté 7.0 mm	

**Dommages**

 1	Elément	Double clefs	Elément	Révision
	Position	-	Position	-
	Dommages	Manquant	Dommages	Manquant
	Intensité	-	Intensité	-
	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Opération	Acceptable (Pour mémoire)

## DEKRA Automotive Solutions

<b>3</b> 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Nettoyage intérieur</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Non réalisé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Forfait</td></tr> </table>	Elément	Nettoyage intérieur	Position	-	Dommages	Non réalisé	Intensité	-	Opération	Forfait	<b>4</b> 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Elément	Nettoyage intérieur																						
Position	-																						
Dommages	Non réalisé																						
Intensité	-																						
Opération	Forfait																						
Elément	Porte																						
Position	Avant Gauche																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																						
<b>5</b> 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Adhésif / Feuille décorat</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Adhésif / Feuille décorat	Position	Arrière Gauche	Dommages	Cassé	Intensité	-	Opération	Echange	<b>6</b> 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Hayon ou malle</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Hayon ou malle	Position	-	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Elément	Adhésif / Feuille décorat																						
Position	Arrière Gauche																						
Dommages	Cassé																						
Intensité	-																						
Opération	Echange																						
Elément	Hayon ou malle																						
Position	-																						
Dommages	Enfoncement																						
Intensité	-																						
Opération	Smart Repair																						
<b>7</b> 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Bas de Pare-choc</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Tâché</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Bas de Pare-choc	Position	Arrière	Dommages	Tâché	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)	<b>8</b> 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-brise</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Eclat</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Pare-brise	Position	-	Dommages	Eclat	Intensité	-	Opération	Smart Repair
Elément	Bas de Pare-choc																						
Position	Arrière																						
Dommages	Tâché																						
Intensité	-																						
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																						
Elément	Pare-brise																						
Position	-																						
Dommages	Eclat																						
Intensité	-																						
Opération	Smart Repair																						
<b>9</b> 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Capot</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Réparation</td></tr> </table>	Elément	Capot	Position	-	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Réparation	<b>10</b> 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Peinture</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Intensité	-	Opération	Peinture
Elément	Capot																						
Position	-																						
Dommages	Enfoncement																						
Intensité	-																						
Opération	Réparation																						
Elément	Prise en charge																						
Position	-																						
Dommages	-																						
Intensité	-																						
Opération	Peinture																						

## Commentaires

PneuARG Goodyear 205/50/17 V 7.0 Mm  
PneuARD Goodyear 205/50/17 V 7.0 Mm  
PneuAVD Goodyear 205/50/17 V 6.0 Mm  
PneuAVG Goodyear 205/50/17 V 6.2 Mm