

Détails véhicule

| | | | | | |
|------------------------|--------------------|--------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| VIN | VR3UPHNEK P5057959 | Marque | PEUGEOT | Date d'entretien | - |
| Immatriculation | GP-443-LW | Modèle | 208 GT 100 CH S&S BVM6 | Odomètre d'entretien | - |
| Date d'immatriculation | 12/06/2023 | Année | 2023 | Couleur | KCA GRIS ARTENSE ME |
| Odometre | 24 355 km | Cylindrée | - | Capitonnage | A7FX |
| Carburant | Essence | Carrosserie | BERLINE 5 PORTES | Date du prochain Contrôle Technique | - |
| Sièges | - | Transmission | Manuelle | CO2 | 117 |
| Portes | 5 | Vitesses | 4 | | |

Détails d'évaluation

| | | | |
|-------------------|------------|------|-----------|
| Date d'évaluation | 13/05/2024 | Parc | VITROLLES |
|-------------------|------------|------|-----------|



Equipements génériques

Eléments amovibles


| | |
|-----------------|---|
| Roue de secours | ✓ |
| Plage arrière | ✓ |
| Sur tapis | ✓ |

Documents techniques

| | |
|----------------------|---|
| Porte documents | ✓ |
| Manuel d'utilisation | ✓ |
| Carnets de bord | ✓ |
| Double clefs | ✗ |

Pneumatiques

Michelin 205/45/17 H Été 6.5 mm



Michelin 205/45/17 H Été 4.5 mm



-/- Galette 7.0 mm

Michelin 205/45/17 H Été 5.9 mm

Michelin 205/45/17 H Été 5.4 mm

Dommages

1



| | |
|-----------|---------------------------|
| Elément | Double clefs |
| Position | - |
| Dommages | Manquant |
| Intensité | - |
| Opération | Acceptable (Pour mémoire) |

2



| | |
|-----------|---------------|
| Elément | Jante alu 17" |
| Position | Avant Gauche |
| Dommages | Rayure |
| Intensité | - |
| Opération | Smart Repair |

3






| | |
|-----------|---------------|
| Elément | Jante alu 17" |
| Position | Avant Droit |
| Dommages | Rayure |
| Intensité | - |
| Opération | Smart Repair |

4



| | |
|-----------|----------|
| Elément | Capot |
| Position | - |
| Dommages | Rayure |
| Intensité | - |
| Opération | Lustrage |

| | | | |
|----------|--|-----------|---------------------------|
| 5 |  | Elément | Pare-choc complet |
| | | Position | Avant |
| | | Dommages | Rayure |
| | | Intensité | - |
| | | Opération | Acceptable (Pour mémoire) |
| 6 |  | Elément | Jante alu 17" |
| | | Position | Arrière Gauche |
| | | Dommages | Rayure |
| | | Intensité | - |
| | | Opération | Acceptable (Pour mémoire) |
| 7 |  | Elément | Jante alu 17" |
| | | Position | Arrière Droit |
| | | Dommages | Rayure |
| | | Intensité | - |
| | | Opération | Acceptable (Pour mémoire) |

Commentaires

PneuAVG Michelin 205/45/17 H 6.5 Mm
 PneuARD Michelin 205/45/17 H 5.4 Mm
 PneuAVD Michelin 205/45/17 H 4.5 Mm
 PneuAR -/-/- Galette 7.0 Mm
 PneuARG Michelin 205/45/17 H 5.9 Mm